事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年9月14日	平成22年9月27日	ガスコンビネーションレンジ（都市ガス用）	NE-BB88	松下住設機器株式会社（現　パナソニック株式会社）	火災	当該製品下部のオーブンレンジ部より発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都
平成22年9月14日	平成22年9月27日	ガスこんろ（都市ガス用）	IC-SE300F-R	パロマ工業株式会社	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県
平成22年9月20日	平成22年9月29日	ガスこんろ（LPガス用）	RBR-310ED(クリナップ株式会社ブランド：型式3CT-1D)	リンナイ株式会社（クリナップ株式会社ブランド）	火災	当該製品を使用中に点火ツマミ部分から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故原因は、器具栓内の開閉機構の動作に不具合があり、こんろの点火操作後、こんろ器具栓より微量のガスが漏れ、こんろの炎によって着火したものと考えられる。	福島県
平成22年9月12日	平成22年9月27日	エアコン（室外機）	AU-185SS	シャープ株式会社	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	和歌山県
平成22年9月14日	平成22年9月28日	電気衣類乾燥機	YAY-6026A	株式会社ホームクオリティ（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府
平成22年9月17日	平成22年9月28日	電気脱臭装置	stream型	株式会社カルモア（輸入事業者）	火災	マンションのゴミ集積場に設置されている当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	埼玉県
平成22年9月10日	平成22年9月28日	電気洗濯乾燥機	WD1008	株式会社メイコー・エンタプライズ（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都
平成22年7月23日	平成22年9月28日	扇風機	TSK-F1207R	燦坤日本電器株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故原因は、当該製品の配線が首振り動作により断線し、他の線材と接触、ショートし、火災に至ったものと考えられるが、現在、原因調査中。	愛知県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年9月6日	平成22年9月21日	介護ベッド用手すり	－	－	重傷1名	施設で当該製品の外側に開いたグリップの内側に利用者の頭が入った状態で発見され、骨折と診断された。事故の原因については現在、調査中であるが、当該製品は、平成４年から平成１２年までの間に、パラマウントベッド株式会社が製造したもので、グリップ部には縦が約１５ｃｍ、横が約３４ｃｍのすき間がある構造であった。そのため、同社は不意の動作により頭や手足がすき間に入り込むことを防止するため、平成１３年１０月から当該製品のすき間を埋めるためのＴ字型の簡易部品を無償で配布していた。製造事業者は無償配布の案内を当該施設に対して度々行っていたが、施設では簡易部品の入手を行っていなかった。なお、当該製品は、製造・出荷時の日本工業規格（ＪＩＳ）に適合している。	神奈川県
平成22年9月10日	平成22年9月27日	電動車いす（ハンドル	－	－	火災	当該製品を充電中、建物が全焼する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	新潟県
平成22年9月10日	平成22年9月27日	エアコン	－	－	火災	建物が全焼する火災が発生した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査	秋田県
平成22年9月18日	平成22年9月28日	エアコン（室外機）	－	－	火災	当該製品を使用中、当該製品が焼損し、周辺が汚損する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成22年9月10日	平成22年9月27日	ガスレンジ（都市ガス用）	－	－	火災	油を入れた鍋を当該製品に置いて火にかけていたところ、鍋から出火する火災が発生し、当該製品が焼損、周辺が汚損した。調査の結果、火にかけたまま寝込んだ使用者の不注意による火災と判断された。	東京都
平成22年9月12日	平成22年9月30日	ガスこんろ（都市ガス用）	DG3123（TOTO株式会社ブランド：型式KNMG063F）	株式会社ハーマンプロ（TOTO株式会社ブランド）	火災	当該製品で調理中、当該製品から発煙・出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都
平成22年9月13日	平成22年9月30日	カセットこんろ	CY-2	東邦金属工業株式会社	火災	カセットボンベを装着した当該製品に点火したところ、火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	富山県
平成22年9月21日	平成22年9月30日	ガスこんろ（ＬＰガス	PKM-E68CF-R	パロマ工業株式会社	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品のグリルで調理後、消し忘れたものと考えられるが､現在、原因を調査	兵庫県
平成22年9月14日	平成22年10月1日	密閉式ガス瞬間湯沸器（都市ガス用）	CGBF7号（東京ガス株式会社ブランド：型式HO-107ABF(U-5)）	北英熱器株式会社（東京ガス株式会社ブランド）	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品の近くにあった可燃物が焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成22年9月21日	平成22年9月30日	電気洗濯乾燥機	AWD-AQS3	三洋電機株式会社	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品後方から発煙する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年9月24日	平成22年10月1日	IH調理器	CH-MRS7C	松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社）	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都
平成22年7月18日	平成22年9月30日	運動器具	－	－	重傷1名	当該製品（直立し、ハンドルに掴まった状態などで運動を行うもの。）を使用中、ハンドル部分が下がり、バランスを崩し、負傷した。組立て・設置状況も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県
平成22年6月18日	平成22年9月30日	脚立（はしご兼用）	－	－	重傷1名	当該製品をトラックの荷台にはしご状に設置して作業中、作業者が転落し、負傷した。当該製品の支柱部分が破損していた。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	石川県
平成22年9月24日	平成22年9月30日	エアコン（室外機）	－	－	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火した形跡はなく、当該製品外部の焼損が激しいことから外火による事故と考えられる。	愛知県
平成22年9月26日	平成22年10月4日	カセットこんろ	KC-313	株式会社ニチネン （輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、炎が小さくなったためカセットボンベを外し残量を確認後に再装着し点火したところ、当該製品の脇から出火し、当該製品の近くあった可燃物に引火・焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都
平成22年9月24日	平成22年10月5日	ガス炊飯器（LPガス用）	PR-200EF	パロマ工業株式会社	火災	当該製品をＬＰガスのボンベに接続して使用中、ボンベが空になったため、当該製品を屋外に持ち出し、別のボンベに交換して使用したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	香川県
平成22年9月24日	平成22年10月4日	暖房便座	CF-16AL(株式会社ＩＮＡＸブランド)	アイシン精機株式会社（株式会社ＩＮＡＸブランド）	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品の左側が焼損する火災が発生していた。５ヶ月ぶりに当該製品を使用した。現在、原因を調査中。	長野県
平成22年9月23日	平成22年10月4日	電子レンジ	RE-F770	シャープ株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品右側から発煙・出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	千葉県
平成22年9月20日	平成22年10月4日	システムキッチン	－	－	重傷1名	店に展示してある当該製品のシンク前幕板を引き出しと誤って引っ張ったところ、幕板が外れ落下し、負傷した。設置・使用状況も含め、現在、原因を調査中。	三重県
平成22年9月20日	平成22年10月4日	戸棚	－	－	重傷1名	当該製品の扉を開けた際、ヒンジ部が外れて扉が落下し、負傷した。現在、原因を調査中。	滋賀県
平成22年9月18日	平成22年10月4日	瓶	－	－	重傷1名	ワインが入っている当該製品をコークスクリュー（コルク抜き）で開栓しようしたところ、当該製品が割れ、負傷した。現在、原因を調査中。	兵庫県
平成22年5月27日	平成22年10月4日	電気毛布	－	－	重傷1名	当該製品を使用中、低温火傷を負った。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年8月	平成22年10月5日	サンダル	―	―	重傷1名	当該製品を履いて自転車を運転中、足が車輪に巻き込まれ、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	大阪府
平成22年9月18日	平成22年10月6日	テレビ（ブラウン管型）	―	―	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府
平成22年9月23日	平成22年10月7日	石油給湯機	IB-W	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品周辺から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因	静岡県
平成22年10月1日	平成22年10月8日	ガス衣類乾燥機（都市ガス用）	MA-050-ST(東京ガス株式会社ブランド)	松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)(東京ガス株式会社ブランド)	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品内の衣類から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成22年10月5日	平成22年10月8日	エアコン（室外機）	RA255X-W	ダイキン工業株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損し、周辺が汚損した。現在、原因を調査中。	沖縄県
平成22年9月28日	平成22年10月8日	携帯型音楽プレーヤー	MA005J/A	アップルジャパン株式会社	火災	当該製品を充電中、当該製品から火花と共に発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都
平成22年9月25日	平成22年10月8日	電子レンジ	R-225	シャープ株式会社	火災	当該製品から異臭がしたため確認すると、当該製品の庫内右側上部から発煙･出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府
平成21年7月19日	平成22年10月7日	芝刈機（歩行型）	―	―	重傷１名	当該製品の電源プラグをコンセントに挿した状態で、刃と集草かごの間に詰まった芝を手で取り除いていた際、刃が動き出し、負傷した。使用状況も含めて、現在、原因を調査中。	東京都
平成22年7月24日	平成22年10月7日	自転車	―	―	重傷１名	公園内の砂利道を当該製品で走行中、突然タイヤがスリップして転倒し、運転者が負傷した。現在、原因を調査中。	大阪府
平成22年8月19日	平成22年10月12日	自転車	―	―	重傷1名	サンダルを履いて当該製品で走行中、泥よけとタイヤの間にサンダルが巻き込まれ、前輪がロックした状態になり、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	大阪府
平成22年10月2日	平成22年10月13日	ＤＶＤプレーヤー（ビデオ一体型）	―	―	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府
平成22年10月5日	平成22年10月14日	石油給湯機	OQB-405F	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、排気筒が赤くなっており、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因	北海道
平成22年9月2日	平成22年10月14日	屋外式ガス給湯付ふろがま（LPガス用）	FH-20AWD	パロマ工業株式会社	重傷1名	当該製品でシャワーを使用中、お湯が突然高温になり、火傷を負った。現在、原因を調査中。	埼玉県
平成22年10月7日	平成22年10月15日	石油ふろがま	AF-210F	株式会社トヨトミ	火災	当該製品に点火し、その場を離れたところ、浴槽から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成20年8月25日	平成20年9月2日	ビデオデッキ	VC-B1	シャープ株式会社	火災	当該製品と周辺が焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品の電源基板の中央部に焼損し、欠落した部分が確認され、また、実装部品（ダイオード、コンデンサー等）に発火痕が認められなかったことから、事故原因は、長期間の使用（約２０年）によって、電源基板のはんだ銅箔パターン間で埃や湿気等の影響でトラッキングが生じ、ショートし発火に至ったものと	広島県
平成22年10月4日	平成22年10月14日	液晶テレビ（DVD一体型）	SD-P120DT	株式会社東芝（輸入事業者）	火災	異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査	長野県
平成22年9月26日	平成22年10月14日	電気洗濯乾燥機	－	－	火災	異音がしたため確認すると、当該製品の電源プラグとコンセントの接続部分から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。コンセント部分に起きたトラッキング現象による出火の可能性も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県
平成22年9月14日	平成22年10月14日	布団乾燥機	－	－	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県
平成22年9月30日	平成22年10月15日	IH調理器	－	－	火災	当該製品で調理後、主電源を切らずに外出し戻ったところ、当該製品のグリル部及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査	熊本県
平成22年9月29日	平成22年10月15日	IH調理器	－	－	火災	油を入れた鍋を当該製品に置いて加熱中、突然鍋から出火する火災が発生し、周辺が焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	愛知県
平成22年10月7日	平成22年10月18日	屋外式ガスふろがま（ＬＰガス用）	GF-138(P)	松下住設機器株式会社（現　パナソニック株式会社）	火災	当該製品に点火し風呂を沸かしていたところ、周辺を焼損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	熊本県
平成22年8月16日	平成22年10月19日	ガスこんろ（都市ガス用）	PKD-351KG	パロマ工業株式会社	火災	当該製品の調理油過熱防止機能のついていない側のこんろで揚げ物を調理中、外出したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県
平成22年10月11日	平成22年10月20日	密閉式（ＢＦ式）ガスふろがま（都市ガス用）	TP-A85K（東京ガス株式会社ブランド：型式TP-705BFDPA）	高木産業株式会社（東京ガス株式会社ブランド）	火災	シャワーを使用するため当該製品の点火操作を繰り返したところ、異音がして、当該製品が変形し、周辺が破損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都
平成22年9月26日	平成22年10月18日	電子レンジ	ER-B9	東芝コンシューママーケティング株式会社（現東芝ホームテクノ株式会社）（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品から異臭と異音とともに発煙する火災が発生し、当該製品の一部が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都
平成22年10月8日	平成22年10月18日	電子レンジ	IM-575（岩谷産業株式会社ブランド）	株式会社千石（岩谷産業株式会社ブランド）（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、異臭とともに当該製品の天板付近から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故原因は、ドアの開閉を検知するスイッチの製造不良により、接点部でスパークし、出火に至ったと考えられる。	茨城県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年10月1日	平成22年10月20日	蛍光ランプ	ワークランプ替球 LFX-30-035	コーナン商事株式会社 （輸入事業者）	火災	洗面所の照明器具に当該製品を取り付け使用していたところ、当該製品が溶損して落下し、周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	兵庫県
平成22年7月25日	平成22年10月18日	自転車	－	－	重傷1名	当該製品で走行中、前輪がロックしたため、転倒して負傷した。事故発生時の状況も含め、現在、原因を調査中。	長崎県
平成22年10月13日	平成22年10月21日	石油給湯機付ふろがま	OTQ-302Y	株式会社ノーリツ	火災	異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のOリング（パッキン）が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損したと考えられる。	栃木県
平成22年9月22日	平成22年10月22日	ガスこんろ（都市ガス用）	IC-K310SB-R	パロマ工業株式会社	重傷1名	当該製品で調理中、炎が急に大きくなり、衣類に着火し、火傷を負った。現在、原因を調査中。	岐阜県
平成22年3月10日	平成22年3月16日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	KH-800S	株式会社シー・シー・ピー （輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。事故原因は、当該製品内部の接続端子カシメ部の加工不良により、内部配線が半断線状態になって異常発熱し、近傍の内部配線の絶縁被覆が溶融して異極でショートし、出火に至ったものと考えられ	香川県
平成22年9月17日	平成22年10月22日	蛍光ランプ	EFA25EL/21-R	東芝ライテック株式会社 （輸入事業者）	火災	照明器具に当該製品を取り付けて使用していたところ、当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	千葉県
平成22年10月9日	平成22年10月21日	エアコン（室外機）	－	－	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	宮城県
平成22年10月9日	平成22年10月21日	IH調理器	－	－	火災	当該製品でお湯を沸かした後、外出し、帰宅したところ、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故発生時の状況も含め、現在、原因を調査中。	宮城県
平成22年9月26日	平成22年10月22日	芝刈機（歩行型）	－	－	火災	当該製品を使用中、刈刃カバー内に芝が堆積しエンストしたため、当該製品を横倒しにして芝を除去後、再起動したところ、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県
平成22年9月28日	平成22年10月25日	デスクトップパソコン	8086-AHJ	日本アイ・ビー・エム株式会社（現　レノボ・ジャパン株式会社へ事業売却）	火災	当該製品を使用中、当該製品から異臭・異音とともに出火し、当該製品の一部が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都
平成22年10月17日	平成22年10月25日	電気衣類乾燥機	CD-ST60	三洋電機株式会社	火災	当該製品を使用中、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	栃木県
平成22年10月14日	平成22年10月25日	携帯電話	－	－	火災	充電中の当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年9月12日	平成22年10月28日	密閉式（ＢＦ式）ガスふろがま（都市ガス用）	BFS-634S	株式会社長府製作所	重傷1名	当該製品で風呂を追い焚きした後、シャワーに切り替えて出湯したところ、熱湯が出て、火傷を負った。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県
平成22年9月29日	平成22年10月28日	石油温風暖房機（開放式）	OK-M32X	シャープ株式会社	火災 死亡1名	建物が全焼する火災が発生し、１名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岩手県
平成20年8月12日	平成20年9月12日	扇風機	F-L401D	松下エコシステムズ株式会社（現 パナソニックエコシステムズ株式会社）	火災	天井に設置された当該製品付近から出火する火災が発生した。事故原因は、当該製品の残存する電気部品、配線類には溶融痕等の発火に至る痕跡は認められなかったが、設置状況から外火の可能性は考え難く、回収されなかった部品があることから、当該製品からの出火であると考えられるが、原因を特定することはできなかった。　※	沖縄県
平成20年11月4日	平成20年12月10日	介護ベッド用手すり	PZR-K950B	株式会社プラッツ	重傷1名	当該製品を使って立ち上がろうとした際に、スイングアーム部の固定ロックが掛かっていなかったため、転倒して骨折した。調査の結果、製造時に単品的にスイングアームの上・下支持部に設計寸法が正しくないものが混入していたため、スイングアームが正常品と比較して動きが重くなり、半ロックの状態となっていたこと及び、消費者がスイングアームの固定ノブの位置を確認しなかったことにより、半ロック状態での使用となったことが事故原因と考えられる。　※	福井県
平成21年1月12日	平成21年1月19日	エアコン（室外機）	RA2871XV	ダイキン工業株式会社	火災	運転中の当該製品付近から出火したものと思われる火災が発生し、１階全面と２階の一部の壁面及び天井が焼損した。事故原因は、当該製品内部から出火したものであった。電気部品（メイン基板、ファンモーター基板、電解コンデンサー等）が殆ど焼失しており、当該電気部品から出火したものと考えられるが、焼損が著しく原因を特定することができなかった。なお、当該製品は、メイン基板上にあるダイオードブリッジに、はんだクラックが生じて発煙・発火するおそれがあるとして、無償改修中であったが、当該事象による出火であるかどうかも特定	徳島県
平成22年10月17日	平成22年10月28日	電動車いす（ハンドル	ET3A	スズキ株式会社	火災	当該製品を充電中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	長野県
平成22年10月19日	平成22年10月29日	調光器	NQ20521T	松下電工株式会社（現　パナソニック電工株式会社）	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品が焼損する火災が発生しており、周辺が汚損した。現在、原因を調査中。	東京都
平成22年10月8日	平成22年10月29日	電動アシスト自転車	A13	ブリヂストンサイクル株式会社	重傷1名	当該製品をこぎ始めたところ、急に強いアシスト力がかかり、衝突し負傷した。現在、原因を調査中。	大阪府
平成22年10月15日	平成22年10月28日	自転車	―	―	重傷1名	当該製品で登り坂を走行中、当該製品のハンドルから右側グリップが抜けたため、バランスを崩し負傷した。現在、原因を	東京都

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年10月17日	平成22年10月28日	電気冷蔵庫	－	－	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	広島県
平成22年10月13日	平成22年10月28日	テレビ（ブラウン管型）	－	－	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	三重県
平成22年10月20日	平成22年10月28日	エアゾール缶（消臭剤）	－	－	火災 軽傷1名	台所の流し付近で、穴あけ機を使用し、当該製品のガス抜きを行ったところ、当該製品のガスに引火する火災が発生し、火傷を負った。作業時の状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府
平成22年10月20日	平成22年10月28日	リチウムポリマーバッテリー（ラジオコントロール	－	－	火災	当該製品を充電中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。取扱説明書に記載しているバランスコネクタ（過充電を感知する部品）を接続せずに充電を行った可能性も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県
平成22年10月22日	平成22年10月29日	電気洗濯機	－	－	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙・出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故発生前より、故障表示が出ていた。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県
平成22年10月19日	平成22年10月29日	迅速継ぎ手（ＬＰガス用）	JG2000	株式会社ハーマンプロ	火災	ガス栓と当該製品を接続し、ガスこんろを点火して、その場を離れていたところ、異音がしたため確認すると、ガス栓と当該製品の接続部より出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	北海道
平成22年10月24日	平成22年11月1日	屋外式（RF式）ガス瞬間湯沸器（LPガス用）	TP-SQ160R-1	高木産業株式会社	火災	当該製品を使用中、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品の排気口から発煙しており、当該製品の一部が焼損し、周辺が汚損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	群馬県
平成22年10月25日	平成22年11月2日	石油ストーブ（開放式）	SP-DX	株式会社コロナ	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生していた。同火災により建物が二棟全半焼、１名が火傷を負った。使用状況を含め、現在、原因を調査	新潟県
平成22年10月22日	平成22年11月2日	石油給湯機（薪兼用）	EB-1200	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を薪焚きで使用した後、しばらくすると異音がしたので確認すると、当該製品の灯油タンクと薪が置かれていたボイラー室から出火する火災が発生していた。同火災により建物が二棟全焼し、現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。	青森県
平成20年11月15日	平成20年12月3日	ベビーカー	ゾロファースト STZ-220	株式会社ヤトミ	重傷1名	当該製品をたたんだ状態から広げようとしたところ、幼児が指を挟み、重傷を負った。調査の結果、当該製品の開閉部分に幼児が手を掛けたままの状態で、当該製品を広げようとしたため、開閉用フレームとフレーム受け穴に指が挟み込まれて負傷したものと考えられる。事業者は、事故発生後に販売する製品については、指挟み防止の注意シール、警告文表示、取扱説明書における開閉動作の注意事項の追加を既に実施している。また、既販品についてはＨＰで周知及びシール送付の受付を行う	神奈川県
平成22年10月21日	平成22年11月1日	テレビ（ブラウン管型）	TH-29FB2	松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社）	火災	当該製品を視聴中、その場を離れ戻ったところ、当該製品から発煙する火災が発生しており、当該製品の内部配線の一部が焼損した。現在、原因を調査中。	岐阜県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年10月18日	平成22年11月1日	電子レンジ	SKJ-G17(6)-G	エスケイジャパン株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品左上部から出火する火災が発生し、当該製品の一部が焼損した。現在、原因を調査中。	福井県
平成22年2月19日	平成22年11月2日	エアコン（室外機）	AR2205X	ダイキン工業株式会社	火災	当該製品から異音がしたため、ブレーカーを切り、確認すると、当該製品の内部部品が焼損する火災が発生していた。 事故原因は、当該製品の部品であるプリント基板のダイオードブリッジのはんだ接続部で、はんだ量が少なく、プリント基板と電装品箱の熱伸縮の差によりはんだ接続部に繰返し応力がかかり、はんだクラックが発生し、発煙・出火に至ったものと考	愛知県
平成22年1月13日	平成22年11月2日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	AHH-803T	吉井電気株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、ヒーター部のガラスランプ管が割れ落ち、周辺を焼損する火災が発生していた。事故原因は、当該製品のヒーター部のフィラメントとリード線を溶着する際の不具合から、接触不良によって生じた熱でガラスランプ管が破損に至ったものと考えられる。	大阪府
平成21年10月19日	平成22年11月2日	電気洗濯乾燥機	WD-E52WP	ＬＧ電子ジャパン株式会社（現LG Electronics Japan株式会社）（輸入事業者）	火災	ブレーカーが落ちたので当該製品を確認すると、当該製品から火花が出ており、当該製品が焼損する火災が発生していた。事故原因は、電源と基板をつなぐ配線の接続端子部分に接続不良を生じる部品が混入していたために、当該製品を使用する際の振動により、端子部に過大な電気抵抗が生じて発熱し、発煙・発火に至ったものと考えられる。	東京都
平成22年10月15日	平成22年11月1日	ウォーターサーバー	－	－	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府
平成22年9月27日	平成22年11月1日	換気扇	－	－	火災	当該製品が焼損し、周辺が汚損する火災が発生していた。施工状況も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県
平成22年10月11日	平成22年11月1日	携帯電話	－	－	火災	発電機の上に衣類を置き、更にその上に当該製品を置いたまま、その場を離れたところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	長崎県
平成22年10月18日	平成22年11月1日	電気ケトル	－	－	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成22年4月21日	平成22年11月1日	自転車	－	－	重傷1名	当該製品で下り坂を走行中、前後輪両方のブレーキを操作したところ、急制動がかかり、転倒し、負傷した。現在、原因を調	埼玉県
平成22年10月24日	平成22年11月4日	ガスこんろ（LPガス用）	IC-E701F-L	パロマ工業株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	熊本県
平成22年10月22日	平成22年11月5日	石油ストーブ（開放式）	KSR-23TD	東芝熱器具株式会社（現　東芝ホームテクノ株式会社）	火災	当該製品に点火後、しばらくして当該製品を確認すると、当該製品からを灯油が漏れて燃えており、当該製品及び周辺を焼損した。使用状況も含め、現在原因を調査中。	京都府

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年10月31日	平成22年11月5日	石油給湯機	OQB-403Y	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品の排気部より発煙し、製品内部が焼損していた。当該製品は事故発生2日前にバーナー部品を交換しており、修理時の状況も含め、現在、原因を調査中。なお、当該製品はリコール対象製品であるが、平成14年12月に改修済みであった。	秋田県
平成22年7月10日	平成22年11月4日	自転車用幼児座席	RCS-SDX	ブリヂストンサイクル株式会社（輸入事業者）	重傷1名	幼児を当該製品に乗せて自転車で走行中、足乗せ部が破損、脱落し、幼児の足が車輪に巻き込まれ、負傷した。現在、原因を調査中。	神奈川県
平成22年9月23日	平成22年11月4日	サンダル	－	－	重傷1名	当該製品を履いて車から降車した際、バランスを崩し、転倒し、負傷した。当該製品の甲バンド部分が切断していた。使用時の状況も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県
平成22年7月3日	平成22年11月4日	インターホン	－	－	重傷1名	当該製品を使用していたところ耳鳴りが続くようになった。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県
平成22年10月22日	平成22年11月4日	自転車	－	－	重傷1名	当該自転車で走行中、チェーンが外れ、バランスを崩して転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	埼玉県
平成22年10月27日	平成22年11月4日	エアコン	－	－	火災	異音がしたので確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品は事故発生時、使用されていなかった。現在、原因を調査中。	香川県
平成22年11月1日	平成22年11月4日	電気ストーブ	－	－	火災 軽傷1名（確認中）	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。1名が煙を吸い、病院で治療を受けた。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	長野県
平成22年10月27日	平成22年11月5日	ビデオデッキ	－	－	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県
平成22年10月27日	平成22年11月5日	テレビ（ブラウン管型）	－	－	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県
平成22年10月19日	平成22年11月5日	コンセント	－	－	火災	当該製品に接続している給湯機から湯が出ないので確認すると、当該製品及び給湯機の電源プラグが焦げていた。電源の取り方など使用状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成22年10月26日	平成22年11月4日	半密閉式（FE式）ガス瞬間湯沸器（都市ガス用）	－	－	火災	飲食店厨房で、当該製品を使用中、排気フード内部から発煙した。ダクトのダンパー（排気の流量を調節する装置）を閉じ排気が停止した状態で当該製品を使用したため、排気が高温になり清掃されていなかったフード内部の綿埃に引火し発煙したも	東京都
平成22年10月28日	平成22年11月8日	石油ストーブ（開放式）	SX-C26B	株式会社コロナ	火災	当該製品を点火後、しばらくして火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品から発煙・出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年10月28日	平成22年11月8日	石油給湯機付ふろがま	JIB-7S	株式会社長府製作所	火災	当該製品で追い焚き中、停電したため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	千葉県
平成22年9月28日	平成22年11月8日	石油給湯機	RQH30S	ＴＯＴＯ株式会社［製造：東陶ユプロ株式会社（解散）］	火災	当該製品を使用中、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品内部を焼損する火災が発生していた。	鹿児島県
平成22年10月26日	平成22年11月10日	石油ふろがま用バーナー（薪兼用）	SB-72	株式会社長府製作所	火災	浴槽の水を排水後、しばらくしてから当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	京都府
平成21年4月8日	平成21年4月23日	電気洗濯機	HSW-50S2	ハイアールジャパンセールス株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品を使用後、本体から異臭がし、発煙した。事故原因は、当該製品のモーター用コンデンサー（保安機構なし）に製造工程において、異物が混入し、使用期間中に徐々に絶縁劣化を起こし、コンデンサーの破裂・発煙に至ったものと考えられ	東京都
平成21年11月24日	平成21年12月4日	電気洗濯機	JW-Z50B	ハイアールジャパンセールス株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品付近から出火したと思われる火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。事故原因は、当該製品内部のモーター起動用コンデンサー（保安機構なし）からの出火の可能性が考えられるが、内部配線も焼損し断線が認められたことから特定はできなかった。　※	長崎県
平成21年12月19日	平成22年1月5日	電気洗濯機	JW-Z20A	ハイアールジャパンセールス株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品から出火する火災が発生した。事故原因は、当該製品内部のモーター用コンデンサー（保安機構なし）の不具合により発火に至った可能性があるが、内部の電源配線の焼損も著しいことから特定はできなかった。　※	埼玉県
平成22年1月21日	平成22年2月8日	電気洗濯機	JW-Z50B	ハイアールジャパンセールス株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。事故原因は、当該製品のモーター用コンデンサー（保安機構なし）に製造工程において、異物が混入し、使用期間中に徐々に絶縁劣化を起こし、コンデンサーの破裂・発煙に至ったものと考えられる。	沖縄県
平成22年2月28日	平成22年3月15日	電気洗濯機	HSW-50S2	三洋ハイアール株式会社（現ハイアールジャパンセールス株式会社）（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品後方から発煙し、当該製品を焼損した。事故原因は、当該製品のモーター用コンデンサー（保安機構なし）に製造工程において、異物が混入し、使用期間中に徐々に絶縁劣化を起こし、コンデンサーの破裂・発煙に至ったものと考えられる。　※	大阪府
平成22年8月14日	平成22年8月25日	電気洗濯機	HSW-50S3	三洋ハイアール株式会社（現ハイアールジャパンセールス株式会社）（輸入事業者）	火災	当該製品を使用後、蓋を開けた際に当該製品から発煙する火災が発生しており、当該製品が焼損した。事故原因は、当該製品のモーター用コンデンサー（保安機構なし）が膨張していることから、コンデンサーから発煙に至ったものとみて、詳細調査中。　※	東京都

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年10月29日	平成22年11月10日	アイロン	NI-CL602	松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）（輸入事業者）	火災	当該製品に電源を入れて３分程度経過後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	岡山県
平成22年11月2日	平成22年11月10日	IH調理器	IHK-700	アイリスオーヤマ株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、異音がしたため電源を切ったところ、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都
平成22年8月6日	平成22年11月10日	縁台	JJW019B1860	旭興進株式会社（輸入事業者）	重傷1名	窓外に設置していた当該製品に乗ったところ、当該製品の天板が外れ、転倒し、負傷した。事故原因は、当該製品の天板と根太（横木）の接合が不十分であったため、天板が外れ、事故に至ったものと考えられる。	静岡県
平成22年10月26日	平成22年11月8日	美顔器	－	－	重傷1名	当該製品を使用中、お湯が吹き出し、火傷を負った。スチーム用の水を入れ過ぎていた可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成22年10月29日	平成22年11月9日	電気がま	－	－	火災	当該製品をコンセント付ワゴンに乗せて使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品のプラグを接続したワゴンのコンセント部でトラッキング現象が発生した可能性も含め、現在、原因を調査中。	愛知県
平成22年8月10日	平成22年11月9日	脚立（はしご兼用）	－	－	重傷1名	当該製品に登って作業後、当該製品の中央部付近まで降りた際、転落し、負傷した。当該製品の裏面側を使用した可能性も含め、現在、原因を調査中。	福岡県
平成22年7月10日	平成22年11月9日	介護ベッド用手すり	－	－	死亡1名	当該製品の隙間に首が挟まり、１名が死亡した。当該製品が逆の方向で取り付けられ隙間が広がっていた。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	山口県
平成22年10月21日	平成22年11月9日	卓球台	－	－	重傷1名	当該製品を開く際に、当該製品が倒れ、足が下敷きになり、負傷した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	山形県
平成22年10月29日	平成22年11月10日	家具（コンセント付ワゴン）	－	－	火災	当該製品のコンセント付近から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。電気がまのプラグを接続した当該製品のコンセント部でトラッキング現象が発生した可能性も含め、現在、原因を調査中。	愛知県
平成22年7月10日	平成22年11月10日	自転車用シートポスト	－	－	重傷1名	自転車で走行中、転倒し、負傷した。当該製品（サドルを支えるための棒状の部品）のネジが破断しており、事故発生時の状況も含め、現在、原因を調査中。	福岡県（確認中）
平成22年10月26日	平成22年11月4日	自転車用幼児座席	－	－	重傷1名	幼児（６歳女児）を当該製品に乗せて自転車で走行中、幼児の足が車輪に巻き込まれ、負傷した。事故の原因については、現在、原因を調査中であるが、当該製品の足乗せがない状態（片方は１年前に脱落、もう片方は半年前に脱落）で乗っていた、また、自転車にはドレスガードが装着されていなかったとの情	大阪府

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年7月5日	平成22年11月10日	ノートパソコン	－	－	重傷1名	当該製品を使用中、当該製品の上に顔を乗せて４～５時間寝込んだところ、低温火傷を負った。当該製品に長時間皮膚が接触していたためと考えられる。	長野県
平成22年11月2日	平成22年11月11日	石油ストーブ（密閉式）	FF-383BF	サンポット株式会社	火災 軽傷1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、建物が半焼、１名が火傷を負った。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道
平成22年10月20日	平成22年11月12日	石油ストーブ（開放式）	SX-2220	株式会社コロナ	火災 軽傷1名	当該製品に点火したところ、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損、１名が負傷した。点火用レバーが故障していたため、マッチで点火するなど使用状況も含め、現在、原因を調査中。	北海道
平成22年10月31日	平成22年11月12日	石油ストーブ（開放式）	KCP-296WY	株式会社コロナ	火災	当該製品を使用中、異音がしたため消火操作を行ったところ、数分後に当該製品から発煙・出火する火災が発生し、建物が２棟が全焼した。現在、原因を調査中。	岩手県
平成22年10月19日	平成22年11月12日	ガスこんろ（LPガス用）	RT-650GF	リンナイ株式会社	火災	当該製品のグリルを使用中、外出したところ、火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	山形県
平成22年11月3日	平成22年11月12日	ガスこんろ（都市ガス用）	RTS-400VA（大阪ガス株式会社ブランド：型式10-837）	リンナイ株式会社（大阪ガス株式会社ブランド）	火災	当該製品を使用中、そのまま寝込んでしまい、火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県
平成22年8月19日	平成22年11月12日	密閉式（ＢＦ式）ガス給湯付ふろがま（都市ガス	SR-SBK2（リンナイ株式会社ブランド：型式RBF-SBK2）	株式会社ガスター（リンナイ株式会社ブランド）	重傷1名	当該製品で風呂を追い焚きした後、切替レバーをシャワーの位置に切り替えたが湯が出なかったため、何度か切替レバーを操作しているうちに、出湯管側から熱湯が出て、火傷を負った。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	福島県
平成21年8月21日	平成21年8月24日	ポータブルDVDプレーヤー	KJ-DVD7300	株式会社シィー・ネット（輸入事業者）	火災	当該製品を充電しながら使用していたところ、当該製品から出火した。事故原因は、当該製品に装着するバッテリーパックの製造工程において、バッテリー内部に異物が混入したため、使用中に絶縁劣化が進行し、バッテリー内部で短絡が生じて過熱し、発火に至ったものと考えられる。　※	熊本県
平成21年8月20日	平成21年8月27日	ポータブルDVDプレーヤー	KJ-DVD7300	株式会社シィー・ネット（輸入事業者）	火災	当該製品を充電しながら使用していたところ、バッテリー付近から発火し、当該製品周辺が焼損した。事故原因は、当該製品に装着するバッテリーパックの製造工程において、バッテリー内部に異物が混入したため、使用中に絶縁劣化が進行し、バッテリー内部で短絡が生じて過熱し、発火に至ったものと考えら	大分県
平成21年12月19日	平成21年12月28日	ポータブルDVDプレーヤー	KJ-DVD7300	株式会社シィー・ネット（輸入事業者）	火災	当該製品を充電中に発火する火災が発生した。事故原因は、当該製品に装着するバッテリーパックの製造工程において、バッテリー内部に異物が混入したため、使用中に絶縁劣化が進行し、バッテリー内部で短絡が生じて過熱し、発火に至ったもの	静岡県
平成22年5月11日	平成22年5月21日	ポータブルDVDプレーヤー	KJ-DVD7100	株式会社シィー・ネット（輸入事業者）	火災	当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。事故原因は、当該製品に装着するバッテリーパックの製造工程において、バッテリー内部に異物が混入したため、使用中に絶縁劣化が進行し、バッテリー内部で短絡が生じて過熱し、発火に至ったものと考えられる。　※	栃木県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年7月10日	平成22年11月11日	自転車用リム	－	－	重傷1名	自転車で走行中、転倒して負傷した。当該製品が破損していた。事故発生時の状況も含め、現在、原因を調査中。	福岡県
平成22年9月28日	平成22年11月12日	サンダル	－	－	重傷1名	当該製品を履いて歩行中、転倒し、負傷した。事故発生後、当該製品を確認すると、ソール（当該製品底面）のゴムの前部が両足とも剥がれていた。使用時の状況も含め、現在、原因を調	東京都
平成22年10月27日	平成22年11月12日	携帯電話	－	－	火災	当該製品を充電中に異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙しており、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。古い電池を使用していた可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成22年10月31日	平成22年11月12日	照明器具	－	－	火災	天井に組み込まれた当該製品を使用中、周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に電球形蛍光灯用アダプターを装着した上に白熱電球を装着して使用していた可能性も含め、現在、原因	東京都
平成22年11月4日	平成22年11月12日	電気温風機	－	－	火災	当該製品を使用中、当該製品の電源コードから出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品の電源コードが断線した経緯も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県
平成22年9月26日	平成22年11月12日	換気扇	－	－	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岡山県
平成22年11月6日	平成22年11月11日	発電機	－	－	CO中毒 死亡3名	一酸化炭素中毒と考えられる事故が発生し、３名が死亡した状態で発見された。現場に当該製品があった。換気が不十分な室内で当該製品を使用していたことが原因と考えられる。	三重県
平成22年11月2日	平成22年11月15日	屋外式（RF式）ガス瞬間湯沸器（都市ガス用）	RGH1600VHB	ＴＯＴＯ株式会社　［製造：東陶ユプロ株式会社　（解散）］	CO中毒 軽症1名	当該製品を使用中に気分が悪くなったため、病院で受診したところ、一酸化炭素中毒と診断された。事故発生時の状況も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県
平成22年11月11日	平成22年11月17日	石油給湯機	OQB-3000Y	株式会社ノーリツ	火災	当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	兵庫県
平成22年10月28日	平成22年11月15日	電気洗濯乾燥機	L12820J5W	エレクトロラックス・ジャパン株式会社 （輸入事業者）	火災	当該製品の洗濯物投入口が開かないため確認したところ、当該製品に取り付けられているドアロック機構のコネクタ部分が炭化していた。現在、原因を調査中。	東京都
平成22年11月6日	平成22年11月17日	電子レンジ	ES-JJ215型	象印マホービン株式会社 （輸入事業者）	火災	当該製品を使用後、当該製品から発煙・出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	千葉県
平成22年10月26日	平成22年11月15日	電気式床暖房	－	－	火災	煙に気付いたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。多湿環境における施工状況も含め、現在、原因を調査中。	福岡県
平成22年11月3日	平成22年11月16日	湯たんぽ（樹脂製）	－	－	重傷1名	当該製品を湯たんぽカバーに入れて使用中、足に低温火傷を負った。長時間皮膚を接触させてしまったためと考えられるが、現在、使用状況及び当該製品の注意警告表示について調査	埼玉県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年11月3日	平成22年11月16日	湯たんぽカバー	―	―	重傷1名	当該製品に湯たんぽを入れて使用中、足に低温火傷を負った。長時間皮膚を接触させてしまったためと考えられるが、現在、使用状況及び当該製品の注意警告表示について調査中。	埼玉県
平成22年9月5日	平成22年11月17日	収納家具（ウォールラック）	―	―	重傷1名 軽傷1名	当該製品を組み立て、天井との固定板を取り付け設置された状態から、当該製品が倒れ、１名が重傷、１名が軽傷を負った。当該製品の組立て状況も含め、現在、原因を調査中。	岡山県
平成22年3月13日	平成22年11月18日	石油ストーブ（半密閉式）	UH-85MR7	株式会社コロナ	火災 死亡7名 軽傷1名	建物が全焼、７名が死亡、１名が負傷する火災が発生した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道
平成22年10月21日	平成22年11月18日	ガスこんろ（都市ガス用）	IC-E701F-L	パロマ工業株式会社	火災 軽傷1名	当該製品の調理油過熱防止機能のついていない側のこんろで揚げ物を調理中、外出し戻ったところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。消火時に、１名が煙を吸って負傷した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県
平成22年11月8日	平成22年11月18日	石油給湯機付ふろがま	RPE33KS	ＴＯＴＯ株式会社　［製造：東陶ユプロ株式会社　（解散）］	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、屋外にある当該製品が焼損する火災が発生していた。事故原因は、製品内部の送油ユニット部分について、電磁ポンプパッキンを押さえる板がずれている状態で組み込んだため、そのすき間から油漏れが発生。漏れた油が燃焼筒パッキンに付着、収縮し、熱気が漏れて機器内部を焼損したものと考えられる。	福岡県
平成22年11月2日	平成22年11月19日	石油こんろ	HH-S219E	株式会社トヨトミ	火災 軽傷1名	当該製品から出火する火災が発生して、建物が全焼し、隣接する３棟が延焼、１名が負傷した。出火原因も含め、現在、原因を調査中。	広島県
平成22年11月9日	平成22年11月18日	電子レンジ	EMO-CH6	三洋電機株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品から火花と共に発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	福岡県
平成22年11月6日	平成22年11月18日	電気あんか	OY-60D	株式会社オーム電機（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品の電源コード本体接続部分から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。事故原因は、電源コードの製造過程において、材料の混合比率ミスが生じたことから、コード被覆の柔軟性が通常より悪く（硬く）なったため、コードが繰り返し屈曲した際に芯線が徐々に断線し、出火に至ったものと考えられる。	栃木県
平成22年11月5日	平成22年11月18日	電子レンジ	NE-TZ15A	松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社）（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、庫内から発煙する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	岡山県
平成22年11月4日	平成22年11月18日	歩行器（乳児用）	―	―	重傷1名	当該製品を畳んだ状態で、幼児（１歳７ヶ月男児）が遊んでいたところ、当該製品の隙間に指を挟み、負傷した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年10月23日	平成22年11月18日	折りたたみ自転車	―	―	重傷1名	当該製品で走行中、当該製品のサドルが急に下がったため、転倒し、負傷した。事故発生時の状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府
平成22年10月15日	平成22年11月18日	電動アシスト自転車	―	―	重傷1名	当該製品で走行中、ペダルを強く踏み込んだ際、サドルが後ろへ傾き、バランスを崩し、転倒、負傷した。以前から当該製品のサドルがぐらついていた状態で使用していた可能性も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県
平成22年11月3日	平成22年11月18日	電気洗濯機	―	―	火災	当該製品を使用中、当該製品の脱水槽下部から発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。脱水中に停止する等の故障状態で使用していた可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成22年11月9日	平成22年11月19日	電気ストーブ	―	―	火災	ブレーカーが作動し、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。周辺にあった他の製品（凍結防止用ヒーター等）から出火した可能性も含め、現在、原因を調査中。	宮城県
平成22年11月5日	平成22年11月19日	コンセント	―	―	火災	敷地内に設置した自動販売機の電源用の当該製品から発煙し、当該製品が焼損した。施工不良により当該製品に雨水が浸入した可能性も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県
平成22年11月12日	平成22年11月22日	ガスこんろ（LPガス用）	PA-SE600-R	パロマ工業株式会社	火災	当該製品の調理油過熱防止機能の付いていない側のこんろで湯沸かし中に、火をつけていることを忘れ、その場を離れていたところ、発煙とともに当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調	京都府
平成22年11月1日	平成22年11月22日	ガスこんろ（都市ガス用）	IC-E600CP-L	パロマ工業株式会社	火災	当該製品のグリルで調理後、火を消し忘れ、当該製品のグリル庫内から出火する火災が発生し、当該製品が焼損、周辺が汚損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	新潟県
平成22年11月12日	平成22年11月22日	強制排気式（FE式）ガス瞬間湯沸器（LPガス用）	GQ-1623WAD-F	株式会社ノーリツ	火災 軽傷1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、１名が負傷した。誤操作をした可能性も含め、現在、原因を調査中。	北海道
平成22年9月25日	平成22年11月22日	石油温風暖房機（開放式）	FW-3040S	ダイニチ工業株式会社	火災	建物が全焼する火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	長野県
平成22年11月10日	平成22年11月22日	カセットボンベ	サンボンベ	小池化学株式会社（輸入事業者）	火災 軽傷1名	使用中の業務用魚焼き器の上に当該製品を装着したカセットこんろを置いていたところ、当該製品が破裂する火災が発生し、１名が負傷した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	岩手県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年11月13日	平成22年11月24日	屋外式（RF式）ガス給湯付ふろがま（LPガス用）	TP-FQ161R-2	高木産業株式会社	火災	当該製品を使用して浴槽にお湯を溜めていたところ、異臭がしたため確認すると、当該製品の一部が汚損し、周辺が焼損していた。現在、原因を調査中。	静岡県
平成22年11月10日	平成22年11月24日	カセットこんろ	SN-29HP	株式会社旭製作所（輸入事業者）	火災 軽傷1名	使用中の業務用魚焼き器の上にカセットボンベを装着した当該製品を置いていたところ、カセットボンベが破裂する火災が発生し、1名が負傷した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	岩手県
平成22年3月13日	平成22年8月4日	電気式床暖房	パセロ　200Vタイプ　FL2-1818	ミタケ電子工業株式会社	火災	当該製品を敷設した床から発煙し、当該製品及び床を焼損した。当該製品は、薄い樹脂製シートに発熱体を印刷し、導電性の接着剤によって電極を接続し、発熱体に通電することによって床面を暖かくするもので、接着剤によって接続された電極部が下地の凹凸の影響を受けやすく、平滑でない場所において使用されたことによって、電極部の接着が剥がれて接触不良となり、異常発熱したために床面からの発煙と焦げに至ったものと考えられる。さらに、敷設時に施工説明書で禁止されている電極部への釘の打ち付けで焼損している部分もあったことから、施工不良も原因のひとつと考えられる。　※	東京都
平成22年10月31日	平成22年11月22日	アダプター（照明器具用）	－	－	火災	照明器具に当該製品を取り付け、白熱電球を装着して使用中、ブレーカーが作動したため、再度ブレーカーを入れ直したところ、火花が生じ、可燃物に着火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。蛍光灯用の当該製品に白熱電球を装着して使用したこと及び施工状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成22年11月8日	平成22年11月22日	介護ベッド用手すり	－	－	死亡1名	使用者（７０歳代女性）が、ベッドのフットボード（足側のついたて）脇に取り付けていた当該製品の下部とマットレスの間に腹部が挟まった状態で発見され、死亡が確認された。事故発生時の状況も含め、現在、原因を調査中。	徳島県
平成22年11月9日	平成22年11月22日	自転車	－	－	重傷1名	当該製品で走行中、前輪がロック状態になり、転倒し、負傷した。以前から当該製品の前輪に固定されていたドロ除けが外れかかった状態で使用していた可能性も含め、現在、原因を調査	大阪府
平成22年11月12日	平成22年11月24日	電気ケトル	－	－	火災 軽傷1名	当該製品を使用後、当該製品から発煙、内部が溶融する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損、1名が火傷を負った。使用しない際は電源プラグを抜いておくことを取扱説明書にて注意表示しているが、電源プラグをコンセントに挿したままにしていたことも含め、現在、原因を調査中。	京都府
平成22年11月8日	平成22年11月26日	ガスこんろ（都市ガス用）	PD-32E-R（東邦ガス株式会社ブランド：型式PBC4VWHN1-R）	パロマ工業株式会社（東邦ガス株式会社ブランド）	火災	当該製品のグリルで調理中、グリルの排気口から出火する火災が発生し、当該製品が焼損、周辺が汚損した。誤使用の可能性も含め、現在、原因を調査中。	三重県
平成22年11月19日	平成22年11月26日	開放式ガス瞬間湯沸器（LPガス用）	PH-55B-1	パロマ工業株式会社	火災	当該製品を使用後、その場を離れたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品とガスホースとの接続部からガスが漏れた可能性も含め、現在、原因を調査中。	長崎県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年11月18日	平成22年11月26日	石油ふろがま	JPK-N4	株式会社長府製作所	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。火災現場は1ヶ月ほど留守状態であった。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府
平成22年11月15日	平成22年11月26日	石油ストーブ（開放式）	ISQ-2228（岩谷産業株式会社ブランド	シャープ株式会社（岩谷産業株式会社ブランド	火災	当該製品の給油タンクに給油後、点火し、その場を離れ戻ったところ、当該製品右下部より発煙・出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品の給油タンクのキャップの締め付け不足により灯油が漏れた可能性も含め、現	北海道
平成22年8月21日	平成22年11月25日	ロッカー	QE-A322（プラス株式会社ブランド）	アルプススチール株式会社（プラス株式会社ブランド）	重傷1名	当該製品の扉が外れ、落下し、負傷した。扉のヒンジ部のカシメ（部品の締め付け処理）量が少なかったため、扉を上部に持ち上げる力が加わった際に扉が外れたものと考えられるが、現在、原因を調査中。	東京都
平成22年11月13日	平成22年11月25日	電気洗濯機	NA-F45Y2	松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社）	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故原因は、排水弁を開閉するための電磁石のコイルの不具合により、電磁石切り替えスイッチの接点から出火し、周囲の樹脂部品が焼損に至ったと考えられるが､現在、原因を調査中。	石川県
平成22年11月16日	平成22年11月25日	電気ストーブ	12F（株式会社デンソーブランド）	ゼネラルエアコン株式会社（現GAC株式会社）（株式会社デンソーブランド）	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙・出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故原因は、温度制御用部品（トライアック）のはんだ量のばらつきにより放熱板へのはんだ付けが剥離し、放熱性が低下したため発煙・出火に至ったと考えられる。	長崎県
平成22年10月23日	平成22年11月25日	無停電電源装置	Smart UPS 1500 / SUA1500JB	株式会社エーピーシー・ジャパン（輸入事業者）	火災	当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品の部品及び周辺に変色等の発熱した痕跡が見られた。現在、原因を調査中。	東京都
平成22年11月19日	平成22年11月25日	空気清浄機	ACM75G-W	ダイキン工業株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品から発煙・出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府
平成22年11月16日	平成22年11月25日	脚立（はしご兼用）	―	―	重傷1名	両手に物を持った状態で、当該製品から降りようとしたところ、当該製品が倒れかけたため、飛び降り、負傷した。当該製品の設置状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府
平成22年11月15日	平成22年11月25日	布団乾燥機	―	―	火災	当該製品を使用中、当該製品の電源コードのプラグから発煙し、当該製品の一部が焼損した。当該製品の電源コード及びプラグに何らかの負荷が加わったことにより発煙した可能性も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県
平成22年11月1日	平成22年11月25日	電気あんか	―	―	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岡山県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年11月19日	平成22年11月29日	石油給湯機	OQB-302Y	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を使用中、ブレーカーが作動すると同時に、当該製品から発煙・出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のＯリング（パッキン）が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損したと考えられる。	千葉県
平成22年11月18日	平成22年11月29日	石油温風暖房機（開放式）	FW-3050S	ダイニチ工業株式会社	火災 死亡1名	建物が全焼し、１名が死亡する火災が発生した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	静岡県
平成22年11月19日	平成22年12月1日	石油ストーブ（開放式）	SX-E290Y	株式会社コロナ	火災 重傷1名 軽傷２名	当該製品を使用中、消火をせずに給油タンクを取り外して給油を行い、当該製品に戻す際、灯油がこぼれ、当該製品から出火する火災が発生し、建物が全焼、１名が重傷、２名が軽傷を負った。給油時の状況も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県
平成20年10月20日	平成20年10月29日	電気冷蔵庫	GR-76A	東芝ホームアプライアンス株式会社	火災	当該製品の天板部付近の操作パネル及びコンセントが焼損する火災が発生した。当該製品は、天板後部に操作パネル（庫内温度設定部）とサービスコンセントを有している。事故原因は、長期使用（約４０年）に伴う経年劣化によって操作パネル内部のコントロールスイッチの接点が荒れたため、接触不良による異常発熱が生じ、最終的に発火に至ったものと考えられる。	大阪府
平成21年8月21日	平成21年8月24日	ポータブルDVDプレーヤー	KJ-DVD7300	株式会社 シィー・ネット （輸入事業者）	火災	当該製品を充電しながら使用していたところ、当該製品から出火した。事故原因は、当該製品に装着するバッテリーパックの製造工程において、バッテリー内部に異物が混入したため、使用中に絶縁劣化が進行し、バッテリー内部で短絡が生じて過熱し、出火に至ったものと考えられる。　※	熊本県
平成21年8月20日	平成21年8月27日	ポータブルDVDプレーヤー	KJ-DVD7300	株式会社 シィー・ネット （輸入事業者）	火災	当該製品を充電しながら使用していたところ、バッテリー付近から発火し、当該製品周辺が焼損した。事故原因は、当該製品に装着するバッテリーパックの製造工程において、バッテリー内部に異物が混入したため、使用中に絶縁劣化が進行し、バッテリー内部で短絡が生じて過熱し、出火に至ったものと考えら	大分県
平成21年12月19日	平成21年12月28日	ポータブルDVDプレーヤー	KJ-DVD7300	株式会社 シィー・ネット （輸入事業者）	火災	当該製品を充電中に発火する火災が発生した。事故原因は、当該製品に装着するバッテリーパックの製造工程において、バッテリー内部に異物が混入したため、使用中に絶縁劣化が進行し、バッテリー内部で短絡が生じて過熱し、出火に至ったもの	静岡県
平成22年5月11日	平成22年5月21日	ポータブルDVDプレーヤー	KJ-DVD7100	株式会社 シィー・ネット （輸入事業者）	火災	当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。事故原因は、当該製品に装着するバッテリーパックの製造工程において、バッテリー内部に異物が混入したため、使用中に絶縁劣化が進行し、バッテリー内部で短絡が生じて過熱し、出火に至ったものと考えられる。　※	栃木県
平成22年11月22日	平成22年11月30日	電子レンジ	KRD-0106	小泉成器株式会社 （輸入事業者）	火災	当該製品で食材を解凍中、当該製品のスイッチ操作部付近から発煙・出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。事故原因は、当該製品を使用する際に、扉を開閉し、電源の入切が繰り返されることでドアの開閉を検知するスイッチが接触不良となり、スパーク（電気火花）が発生し、トラッキング現象（絶縁破壊による短絡）が起こり、発煙・発火に至ったと考えられるが、現在、原因を調査中。	秋田県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年11月19日	平成22年11月30日	電気ミニマット	YMM-605（株式会社山善ブランド）	ワタナベ工業株式会社（株式会社山善ブランド） （輸入事業者）	火災	当該製品の電源を入れたまま、その場を離れ就寝していたところ、火災報知器が鳴動したため、確認すると、当該製品から出火したと思われる火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。事故原因は、当該製品のヒーター線を固定する接着剤の不具合によりヒーター線が重なり過熱、発火に至ったものと考えられるが、現在、原因を調査中。	千葉県
平成22年10月30日	平成22年12月1日	手すり用固定金具	KRTP-1012（株式会社パルブランド）	榎本金属株式会社（株式会社パルブランド） （輸入事業者）	重傷1名	当該製品を装着した手すりに掴まって靴を脱ぎ、玄関から床に上がろうとしたところ、当該製品が破損し、転倒､負傷した。現在、原因を調査中。	北海道
平成22年11月23日	平成22年12月1日	電子レンジ	EMO-CH7	三洋電機株式会社 （輸入事業者）	火災	当該製品を使用後、当該製品内部より発煙・出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	広島県
平成22年11月13日	平成22年11月29日	電気カーペット	－	－	火災	当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品の一部及び周辺が焼損した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成22年11月2日	平成22年11月29日	介護ベッド用手すり	－	－	重傷1名	当該製品の脚部（ベッドとの固定部）とマットレスの間に、利用者（８０歳代男性）の足が挟まった状態で発見され、負傷が確認された。現在、原因を調査中。	愛知県
平成22年11月10日	平成22年11月29日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	－	－	火災	当該製品を使用中、当該製品の電源コードから出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品の電源コードに屈曲、引っ張りなどの力が加わり半断線した可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成22年11月25日	平成22年11月29日	脚立（はしご兼用）	－	－	重傷1名	当該製品をはしごとして使用中、当該製品から落下し、負傷した。当該製品の支柱が折れていることから、事故発生時の状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成22年11月23日	平成22年12月2日	ガスこんろ（LPガス用）	RTS-M60OGFS	リンナイ株式会社	重傷1名	当該製品を使用中、漏洩していたガスに引火・爆発し、当該製品が破損、１名が負傷した。ガスボンベ又は配管からガス漏洩した可能性も含め、現在、原因を調査中。	宮城県
平成22年11月23日	平成22年12月3日	開放式ガス温風暖房機（都市ガス用）	GS-2SL1G（大阪ガス株式会社ブランド：型式43-561）	松下住設機器株式会社(現　パナソニック株式会社)（大阪ガス株式会社ブランド）	火災 軽傷1名	当該製品を使用しながら就寝していたところ、毛布が当該製品の温風吹出し口を半分塞いだ状態で燃えており、建物が全焼する火災となった。１名が火傷を負った。現在、原因を調査中。	大阪府

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年11月28日	平成22年12月3日	石油給湯機付ふろがま	OTQ-302Ｙ	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を使用してお湯を出そうとしたが、お湯が出なかったため、リモコンの運転スイッチを数回操作した。異音がしたため確認すると、当該製品の排気口から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のＯリング（パッキン）が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損したと考えられるが、現在、原因を調査中。	広島県
平成20年10月31日	平成20年11月4日	エアコン（室外機）	AR28ASS	ダイキン工業株式会社	火災	パチパチ音がしたため確認したところ、当該製品から発煙していた。事故原因は、制御用プリント基板の近傍に接続されているフィルムコンデンサーに亀裂が見られ、一方の接続端子が焼失していたことから、当該接続端子部に不具合があったために接触不良となって異常発熱し、出火したものと考えられるが、焼損が著しく、特定できなかった。　※	鳥取県
平成20年11月6日	平成20年11月13日	エアコン	F22GTNS-W	ダイキン工業株式会社	火災	当該製品を使用していたところ、発煙し、当該製品を焼損した。事故原因は、樹脂一体成型ファンモーター内部の制御基板上にあるチップコンデンサーに不具合が生じたため、過電流によってチップ抵抗が過熱して基板が炭化し、出火に至り、ファンモーター用配線を通じて延焼したものと考えられる。　※	広島県
平成22年11月15日	平成22年12月2日	温浴器（手足用）	IH-5000［株式会社アルスカンパニーブランド（倒産）］	豊幸電子株式会社［株式会社アルスカンパニーブランド（倒産）］	火災	当該製品を焼損する火災が発生した。タンクからの漏水で電極部が腐食・過熱した可能性も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県
平成22年11月19日	平成22年12月2日	電気冷蔵庫	GR-1908TC	東京芝浦電気株式会社(現　東芝ホームアプライアンス株式会社)	火災	火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品下部から出火する火災が発生しており、当該製品の一部及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	富山県
平成22年11月20日	平成22年12月3日	空気圧縮機	CP-1450	株式会社ナカトミ （輸入事業者）	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。事故原因は、当該製品のモーターが過負荷状態となり、過大な電流が流れた際、製品の仕様（定格値）に適合していないサーキットブレーカー（電流遮断装置）が使用されていたために機能せず、モーターが過熱し出火したものと考えられるが、現在、原因を調査中。	北海道
平成22年11月21日	平成22年12月3日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	KSH-880	株式会社ジェ・ネット （輸入事業者）	火災	当該製品を使用後、スイッチを切りその場を離れた。その後、異常を感じたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査	滋賀県
平成22年11月22日	平成22年12月3日	電子レンジ	IM-574（岩谷産業株式会社ブランド）	株式会社千石 （岩谷産業株式会社ブランド） （輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、異臭がしたためタイマースイッチを切った。しばらくすると当該製品の操作パネル部分から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故原因は、ドアの開閉を検知するスイッチの製造不良により、接点部でスパークし、出火したと考えられる。	茨城県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年11月11日	平成22年12月3日	魔法瓶	－	－	重傷1名	当該製品の底が脱落したため、お湯が足にかかり、火傷を負った。当該製品の底部全体にわたり腐食が発生していた。当該製品を水洗いした可能性も含め、現在、原因を調査中。	福島県
平成22年11月24日	平成22年12月6日	油だき温水ボイラ	PG-301S	株式会社長府製作所	火災	当該製品の着火時に黒煙が発生したが、給湯可能であったため、そのまま使用したところ、異音とともに当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	岡山県
平成22年11月9日	平成22年12月7日	石油ストーブ（開放式）	RS-D238E	株式会社トヨトミ	火災	当該製品を消火するため、芯調節つまみを操作しようとした際、当該製品から炎が立ち上がった。カーテンを掛けて消火を試みたところ当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	三重県
平成20年10月17日	平成20年11月14日	換気扇	EC-10ANP(株式会社英電社ブランド)	高須産業株式会社(株式会社英電社ブランド)	火災	浴室ユニットバス天井部分の当該製品周辺部が焼損する火災が発生した。事故原因は、ファンモーターの巻線（固定子巻線）に溶融痕が認められたことから、長期間の使用（約１８年）によって巻線が絶縁劣化し、過電流が生じて過熱し、出火に至った可能性が考えられるが、焼損が著しいため、特定することが	岡山県
平成22年11月21日	平成22年12月6日	エアコン	MSZ-G225	三菱電機株式会社	火災	当該製品の設置してある部屋から異臭がしたため確認すると、当該製品の基板の一部が焦げていた。現在、原因を調査中。	和歌山県
平成22年1月	平成22年12月8日	靴（釣り用）	RH-2500BP	ダイワ精工株式会社（現　グローブライド株式会社）（輸入事業者）	重傷1名	当該製品を履いて磯釣りをしていた際に、転倒し、負傷した。事故原因は、当該製品の経年使用や使用環境・使用条件により接着力が低下し、ソール（靴底）の剥がれが生じたことと考えられるが、現在、原因を調査中。	三重県
平成22年11月19日	平成22年12月6日	電気式浴室換気乾燥暖房機	－	－	火災	当該製品を使用中に、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。リフォーム会社がリフォーム時に当該製品の電源コードを切断し、再接続した状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府
平成22年11月26日	平成22年12月6日	電気あんか	－	－	火災	当該製品を使用して就寝中、異音がしたため使用者の親が確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の電源コードが断線した状況も含め、現在、原因を調査中。	三重県
平成22年12月3日	平成22年12月6日	エアコン（室外機）	－	－	火災 死亡1名 軽傷1名	建物が全焼、１名が死亡し、１名が負傷する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岡山県
平成22年12月3日	平成22年12月7日	電気毛布	－	－	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	栃木県
平成22年12月1日	平成22年12月8日	エアコン（室外機）	－	－	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年11月24日	平成22年12月9日	油だき温水ボイラ	HUG-331WFRF	サンポット株式会社	火災	当該製品から発煙する火災が発生し、ブレーカーが作動した。当該製品が焼損し、周辺が汚損した。現在、原因を調査中。	北海道
平成22年11月28日	平成22年12月9日	石油ストーブ（半密閉式）	UH-85MR2	株式会社コロナ	火災	当該製品を消火後、しばらくして、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品から発煙・出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	秋田県
平成22年11月25日	平成22年12月9日	エアコン	－	－	火災 死亡1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、１名が死亡した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調	埼玉県
平成22年11月26日	平成22年12月9日	電気衣類乾燥機	－	－	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	宮城県
平成22年12月2日	平成22年12月9日	電気式浴室換気乾燥暖房機	－	－	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県
平成22年11月25日	平成22年12月9日	自転車	－	－	重傷1名	当該製品で走行中、交差点で自動車と接触し、負傷した。後ブレーキの効きの状況も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県
平成22年12月1日	平成22年12月13日	石油給湯機付ふろがま	JIB-2	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中、ブレーカーが作動したため確認すると、屋外に設置してある当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	栃木県
平成22年10月17日	平成22年12月14日	屋外式（RF式）ガス給湯付ふろがま（都市ガス	GFK-1691PA	株式会社長府製作所	重傷1名	家人が浴室のシャワーで幼児（９ヶ月女児）の体を洗っていたところ、急にお湯が熱くなり、幼児が火傷を負った。現在、原因を調査中。	神奈川県
平成22年12月2日	平成22年12月14日	ガスこんろ（LPガス用）	PA-25RB	パロマ工業株式会社	火災 重傷1名 軽傷1名	集合住宅で、爆発する火災が発生し、１名が重傷、１名が軽傷を負った。現場に当該製品があった。漏れていたガスに引火した可能性も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県
平成22年12月4日	平成22年12月14日	ガスこんろ（都市ガス用）	IC-S301S	パロマ工業株式会社	火災	調理油過熱防止装置の付いていない当該製品で揚げ物を調理中、その場を離れ戻ったところ、鍋から出火する火災が発生しており、周辺が焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査	新潟県
平成20年12月13日	平成21年1月14日	電気冷蔵庫	LR-B21LP	LG Electronics Japan株式会社（輸入事業者）	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。事故発生現場の状況は、当該製品の周囲より設置した床面の方が燃焼状況が著しかった。また、当該製品の運転用コンデンサーの端子部に溶融痕が確認されたことから、当該部分で接触不良等が生じて出火に至った可能性も考えられたが、焼損が著しく、事故原因を特定することができなかった。　※	千葉県
平成22年11月28日	平成22年12月13日	加湿器	SK-4973	ツインバード工業株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都
平成22年10月23日	平成22年12月13日	運動器具	アブサークルプロ	株式会社オークローンマーケティング（輸入事業者）	重傷1名	当該製品を使用中、スイングアーム（可動式の足のせ部分）が外れ、落下し、負傷した。スイングアーム支柱のナットが仮止め状態のままの製品が出荷された可能性も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年11月22日	平成22年12月13日	コンセント付洗面化粧台	LAMB-90[株式会社ミカドブランド（倒産）]	株式会社シブタニ[株式会社ミカドブランド（倒産）]（輸入事業者）	火災	当該製品にドライヤーを接続して使用中、当該製品の裏側から発煙する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品内部の配線の圧着端子のカシメ（部品の締め付け処理）不足によりショートした可能性も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県
平成22年11月1日	平成22年12月13日	自転車用幼児座席	RCS-NRX.A	ブリヂストンサイクル株式会社（輸入事業者）	重傷1名	幼児（５歳男児）を当該製品に乗せて自転車で走行中、幼児の足が車輪に巻き込まれ、負傷した。事故原因は、自転車の販売店にて当該製品を取付けた際に、足乗せ部を説明書と違った組付け方をして、製品本体に十分に固定されていなかったことから、使用中に繰り返される負荷により足乗せ部の支柱が破損し、足乗せがない状態で幼児を乗せて走行したため事故が発生	東京都
平成22年12月2日	平成22年12月14日	電気冷蔵庫	SJ-E35KC-H	シャープ株式会社	火災	当該製品から異音と異臭がしたため確認すると、当該製品背面部の内部部品の一部が焦げていた。現在、原因を調査中。	東京都
平成22年11月3日	平成22年12月15日	電気湯沸器	ー	ー	火災 死亡1名	火災報知器が鳴動したため確認すると、火災が発生しており１名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成22年12月5日	平成22年12月16日	石油給湯機	IB-28S	株式会社長府製作所	火災	当該製品で給湯中、異常に気付き確認すると、当該製品左側から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	静岡県
平成22年12月6日	平成22年12月16日	石油給湯機	RPH40KE	ＴＯＴＯ株式会社[製造：東陶ユプロ株式会社（解散）]	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品下方から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のＯリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考えられる。	福井県
平成22年12月5日	平成22年12月17日	カセットこんろ	KC-313	株式会社ニチネン（輸入事業者）	火災	当該製品にカセットボンベを装着して調理中、当該製品のつまみ付近から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都
平成22年12月12日	平成22年12月17日	ガスこんろ（都市ガス用）	PKS-Y70GF	パロマ工業株式会社	火災	調理油過熱防止装置の付いていない当該製品で揚げ物を調理後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。火を消し忘れた可能性も含め、現在、原因を調査中。	香川県
平成20年8月20日	平成20年9月12日	照明器具	NF21756	松下電工株式会社（現　パナソニック電工株式会社）	火災	ランプ交換時に当該製品（平成12年10月製）のソケットの一部が焦げていることを確認した。事故原因は、当該製品のランプとの接続方式がランプピンの先端と接触する方式であったため、ランプの製造上のバラツキによって生じる接続端子先端の導入線の突出を通じて電流が流れ、酸化による接触抵抗が増大して異常発熱し、ソケットが焦げたものと考えられる。　※	東京都
平成22年12月5日	平成22年12月16日	電気衣類乾燥機	ED-D300	株式会社東芝（現　東芝ホームアプライアンス株式会社）	火災	当該製品を使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。事故原因は、当該製品の制御基盤とヒーターを制御する部品の接触不良により発熱し、発煙・出火に至ったものと考えられる。	福岡県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年12月10日	平成22年12月17日	無停電電源装置	APC ES/BE500JP	株式会社 エーピーシー・ジャパン （輸入事業者）	火災	当該製品から異臭がし、発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都
平成22年12月10日	平成22年12月17日	ACアダプター（インターホン用）	PS-24N	アイホン株式会社	火災	当該製品から異臭がし、発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故原因は、長年の使用で電圧制御用の電解コンデンサが経年劣化したことをきっかけに過電圧保護素子に過電流が流れて発熱したことにより、発煙に至ったと考えられるが､現在、原因を調査中。	東京都
平成22年12月5日	平成22年12月15日	布団乾燥機	－	－	火災	当該製品を使用中、当該製品の電源コードのプラグから発煙する火災が発生し、当該製品を焼損、周辺が汚損した。現在、原因を調査中。	大阪府
平成22年11月24日	平成22年12月16日	椅子（ソファー、ベッド兼用）	－	－	重傷1名	当該製品をソファーからベッドに切り替える際、当該製品の折りたたみ部に指を挟み、負傷した。取扱説明書で注意表示されている当該製品の本体フレームに手をかけて作業した状況も含め、現在、原因を調査中。	広島県
平成22年12月6日	平成22年12月16日	ズボンプレッサー	－	－	火災	当該製品の電源プラグをコンセントに差し込んだところ、コンセントの差込口から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。出火元が電源プラグかコンセントかも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県
平成22年10月17日	平成22年12月16日	シャワーヘッド（ハンド式）	－	－	重傷1名	当該製品を使用して幼児（９ヶ月女児）の体を洗っていたところ、急にお湯が熱くなり、幼児が火傷を負った。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県
平成22年11月25日	平成22年12月17日	折り畳みテーブル（会議用）	－	－	重傷1名	当該製品を動かそうとした際、当該製品が転倒し、天板が開いた状態で足に当たり、負傷した。脚のキャスターロックを外さず動かしたため、ロックが弱くなっていた天板が開き、反動で倒れた可能性も含め、現在、原因を調査中。	北海道
平成22年11月9日	平成22年12月17日	運動器具（乗馬型）	－	－	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。数年前から当該製品は使用されていなかった。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成22年11月30日	平成22年12月17日	ヘアドライヤー	－	－	火災	工事事業者が補修剤を乾燥させるため、ユニットバス内に設置された便座のふたの上にタオルを敷き､その上に専用スタンドに取り付けた当該製品を置いて使用中に、その場を離れ戻ったところ、当該製品が床に落ちており、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品を設置していた状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年12月6日	平成22年12月17日	介護ベッド用手すり	－	－	死亡1名	２本の当該製品の間に首が入り込んだ状態の使用者（８０歳代女性）が発見され、死亡が確認された。製造事業者は、安全対策として無償で簡易部品を配布しているが、事故発生現場では簡易部品を入手していたものの、当該製品に取り付けていなかった状況も含め、現在、原因を調査中。	福井県
平成22年12月8日	平成22年12月17日	電気毛布	－	－	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岐阜県
平成22年12月1日	平成22年12月20日	石油ストーブ（開放式）	SX-1820	株式会社コロナ	火災 軽傷1名	当該製品を消火後、当該製品から給油タンクを取り外して給油を行い、給油タンクを当該製品に戻そうとした際、灯油がこぼれ、当該製品から出火する火災が発生した。当該製品及び周辺が焼損し、１名が負傷した。給油時の状況も含め、現在、原因	北海道
平成22年12月8日	平成22年12月20日	石油ストーブ（開放式）	DX-N26	株式会社コロナ	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、消火をせずに当該製品から給油タンクを取り外して給油を行い、給油タンクを当該製品に戻す際、口金を緩めたところ油がこぼれ、当該製品から出火する火災が発生した。当該製品及び周辺が焼損し、１名が負傷した。給油時の状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成22年12月8日	平成22年12月21日	石油ストーブ（開放式）	SX-24	株式会社コロナ	火災 軽傷1名	建物が１棟全焼、５棟が類焼し、１名が負傷する火災が発生した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県
平成20年4月3日	平成20年6月4日	電気こたつ	丸山型電気こたつA型	松下電器産業株式会社	火災	火災が発生し、出火元と思われる部屋に当該製品があった。事故原因は、長期間の使用（５０年以上）により、当該製品の電源コードにストレスが加わり、断線もしくは被覆が絶縁劣化し、発熱して出火したものと考えられる。　※	兵庫県
平成20年6月19日	平成20年6月27日	エアコン（室外機）	MP45AV	ダイキン工業株式会社	火災	当該製品及びその周辺が焼損する火災が発生した。事故原因は、当該製品の圧縮機の電源平滑用コンデンサーのタブ端子リベット部分が、焼損、溶融していることから、当該部分から出火した可能性が考えられるが、出火に至った原因の特定には至	千葉県
平成22年10月23日	平成22年12月13日	運動器具	アブサークルプロ	株式会社オークローンマーケティング（輸入事業者）	重傷1名	当該製品を使用中、スイングアーム（可動式の足載せ部）が外れ、落下し、重傷を負った。事故原因は、スイングアーム支柱を本体に固定している２箇所のナットが、確実に締め付けられておらず、使用中に緩んで外れたために、スイングアームが外れ、落下したことによって負傷したものと考えられる。　※	岐阜県
平成22年10月初旬	平成22年11月24日	太陽熱温水器	－	－	死亡1名	レジオネラ肺炎と診断され入院していた患者（７０歳代女性）が、その後、死亡した。当該感染症と死亡との因果関係は不明。住居に設置された当該製品及び配管等からはレジオネラ菌が確認されたが、当該製品から確認された菌は患者の菌とは異なるものであった。当該製品の設置・使用状況も含め、現在、	神奈川県
平成22年12月15日	平成22年12月20日	コンセント付洗面化粧台	－	－	火災	当該製品のコンセントにセラミックファンヒーターの電源プラグを接続して使用中、コンセントから発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。コンセントに緩みが生じていた状況でプラグを差し込み使用していた可能性も含め、現在、原因を調査	千葉県
平成22年12月12日	平成22年12月20日	エアコン（室外機）	－	－	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。施工不良の可能性も含め、現在、原因を調査中。	千葉県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年10月25日	平成22年12月21日	エアコン	―	―	火災	当該製品の電源プラグから異音と火花が生じる火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。トラッキングによる出火の可能性も含め、現在、原因を調査中。	愛知県
平成22年3月19日	平成22年12月24日	自転車用幼児座席	RCS-SRT	ブリヂストンサイクル株式会社（輸入事業者）	重傷1名	幼児（５歳女児）を当該製品に乗せて自転車で走行中、足乗せ部分が折損し、幼児の足が車輪に巻き込まれ、負傷した。事故原因は、使用中に繰り返される負荷により足乗せ部の支柱が破損した可能性があると考えられるが、現在、原因を調査中。	埼玉県
平成22年12月10日	平成22年12月22日	電気毛布	―	―	火災 死亡1名	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調	愛知県
平成22年11月23日	平成22年12月22日	電気スタンド	―	―	火災	就寝中、異常に気付き確認すると、当該製品を取り付けていた水槽内（陸ガメを飼育していた。）から出火する火災が発生しており、建物が全焼した。水槽内の可燃物が当該製品に接触した可能性も含め、現在、原因を調査中。	宮崎県
平成22年12月17日	平成22年12月27日	迅速継ぎ手（都市ガス用）	JG2000	株式会社ハーマンプロ	火災	当該製品をガス栓に接続し、点火操作を繰り返したところ、当該製品とガス栓の接続部付近から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。当該製品とガス栓の接続が不完全であった可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成22年12月18日	平成22年12月27日	開放式ガス温風暖房機（LPガス用）	RC-A338E-2（大阪ガス株式会社ブランド：型式140-9163）	リンナイ株式会社（大阪ガス株式会社ブランド）	火災 軽傷1名	建物が全焼し、1名が負傷する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府
平成22年12月24日	平成22年12月28日	ガスこんろ（都市ガス用）	IC-700F-1R	パロマ株式会社	火災	当該製品を使用中、建物が半焼する火災が発生した。当該製品にＬＰガスを使用していた状況や他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	和歌山県
平成22年12月22日	平成22年12月28日	ガスこんろ（都市ガス用）	RTS-2KE	リンナイ株式会社	火災 軽傷1名	当該製品で調理中、火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損、１名が負傷した。当該製品のゴム管の据付状況も含め、現在、原因を調査中。	富山県
平成22年12月20日	平成22年12月28日	密閉式（BF式）ガスふろがま（LPガス用）	SR-3SK2（リンナイ株式会社ブランド：型式RBF-3SK2-FX-L-T）	株式会社ガスター（リンナイ株式会社ブランド）	火災	当該製品のシャワー使用時に燃焼が停止したため、再度点火操作をしたところ、当該製品から異音とともに出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。給排気部をふさいでいたため異常燃焼が発生した可能性も含め、現在、原因を調査中。	岩手県
平成22年12月24日	平成23年1月4日	ガスこんろ（都市ガス用）	RTS-551G-L	リンナイ株式会社	火災	調理後、異臭がしたため確認すると、当該製品のグリル排気部から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	神奈川県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年12月8日	平成23年1月4日	石油ふろがま（薪兼用）	CHS	株式会社長府製作所	火災	火災報知器が鳴動したため確認すると火災が発生しており、消火を試みたが建物が半焼した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	宮城県
平成22年11月5日	平成23年1月4日	除湿機	DW-L10SX	シャープ株式会社	重傷1名	当該製品を持ち運んだ際、当該製品の取っ手が折れ、当該製品が足に落下し、負傷した。現在、原因を調査中。	神奈川県
平成22年12月9日	平成22年12月27日	液晶テレビ	－	－	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。アンテナを通じた落雷によって、当該製品が焼損した可能性も含め、現在、原因を調査中。	石川県
平成22年12月14日	平成22年12月27日	生ごみ処理機	－	－	火災	煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	長崎県
平成22年12月17日	平成22年12月27日	エアコン（室外機）	－	－	火災	エアコンを運転後、しばらくして停止したが、そのまま放置していたところ、当該製品が焼損し、周辺が汚損する火災が発生した。当該製品の内部配線が改造されている状況も含め、現在、原因を調査中。	三重県
平成22年12月15日	平成22年12月27日	電気洗濯乾燥機	－	－	火災	当該製品を乾燥運転中、建物が半焼する火災が発生した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査	奈良県
平成22年12月19日	平成22年12月28日	ユニット浴室	－	－	重傷1名	異音がしたため確認すると、当該製品のドアガラスが割れ、家人が負傷していた。事故発生時の状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成22年12月14日	平成22年12月28日	乳幼児用リクライニング椅子	－	－	重傷1名	乳児（８ヶ月男児）を当該製品に乗せて、目を離したところ、ヘッドレスト（背もたれの上部の枕状の部分）回転支点部に右手指を挟み込み、負傷した。当該製品のシートクッションが当初の付属品から交換されており、ヘッドレストの回転支点部がカバーされていなかった状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成22年12月10日	平成22年12月28日	美顔器	－	－	重傷1名	当該製品のスイッチを入れたところ、熱湯が飛び出し、火傷を負った。当該製品のタンクに水を入れすぎた可能性も含め、現在、原因を調査中。	大阪府
平成22年12月25日	平成22年12月28日	エアコン	－	－	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県
平成22年11月19日	平成22年12月28日	靴	－	－	重傷1名	当該製品を履いて歩行中、信号で止まった際、転倒し、負傷した。事故発生時の状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成22年12月22日	平成22年12月28日	脚立（はしご兼用）	－	－	重傷1名	当該製品を脚立状態で使用中、転落し、負傷した。事故発生時の状況も含め、現在、原因を調査中。	佐賀県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年12月20日	平成22年12月28日	電気毛布	－	－	火災	就寝中、発煙に気付き確認したところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	長野県
平成22年12月17日	平成22年12月28日	電動車いす（ハンドル形）	－	－	死亡1名	使用者（８０歳代男性）及び当該製品が道路から転落した状態で発見され、使用者は病院に搬送されたがまもなく死亡した。現在、原因を調査中。	長崎県
平成22年12月20日	平成22年12月28日	電動車いす（ハンドル形）	－	－	死亡1名	左カーブの急な下り坂で、当該製品の下敷きになっている使用者（８０歳代男性）が発見され、病院に搬送されたが翌日死亡した。現在、原因を調査中。	熊本県
平成22年12月16日	平成23年1月4日	エアコン（室外機）	－	－	火災	発煙が生じたため確認すると、当該製品の一部及び周辺が焼損していた。施工状況も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県
平成22年12月23日	平成23年1月4日	電気冷蔵庫	－	－	火災	当該製品の背面部から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。小動物の咬害による出火の可能性も含め、現在、原因を調査中。	北海道
平成22年12月24日	平成22年12月28日	IH調理器	－	－	火災	当該製品で揚げ物を調理中、その場を離れていたところ、異音とともにフライパンから出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。ＩＨ用の鍋を使用せずに少ない油で調理をして、その場を離れていたこと等が原因と考えられる。	東京都
平成22年12月22日	平成23年1月6日	ガスこんろ（LPガス用）	PA-220OCE	パロマ工業株式会社	火災	当該製品で調理中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査	兵庫県
平成20年12月14日	平成21年1月16日	デスクヒーター	DH-204	太陽工業株式会社	火災	当該製品の差し込みプラグの一部が焦げた。事故原因は、当該製品の差し込みプラグの製造工程において、栓刃（プラグ刃）とコード芯線を接続する際に、コード芯線の絶縁被覆の一部が同時にかしめられたために、芯線に負担が掛かって半断線し、発熱、出火に至ったものと考えられる。　※	山梨県
平成22年12月27日	平成23年1月6日	電子レンジ	NE-A555	松下住設機器株式会社（現　パナソニック株式会社）	火災	当該製品を使用中、操作パネル部分から発煙、出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故原因は、当該製品の内部部品（ダイオードブリッジ）の製造上のばらつきにより、部品内部のはんだ部の劣化が進み、はんだクラックが生じ、スパークが発生し、発煙・発火に至ったものと考えられる。	鹿児島県
平成22年11月5日	平成23年1月7日	自転車用幼児座席	RCSNRX.A	ブリヂストンサイクル株式会社（輸入事業者）	重傷1名	幼児（３歳女児）を当該製品に乗せて自転車で走行中、当該製品の左側足乗せ部分が脱落し、幼児の足が車輪に巻き込まれ、負傷した。事故原因は、使用中に繰り返される負荷により足乗せ部の支柱が破損し、事故の発生に至ったと考えられる。	大阪府
平成22年12月23日	平成23年1月5日	電気こたつ	－	－	火災	発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岡山県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年12月22日	平成23年1月6日	デスクトップパソコン	－	－	火災	当該製品の電源コードから出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品の電源コードが断線した状況も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県
平成22年12月30日	平成23年1月7日	電気洗濯乾燥機	－	－	火災	当該製品を使用中、当該製品背面から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品の電源プラグが交換された可能性も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県
平成22年12月13日	平成23年1月7日	水槽用ウォータークーラー	－	－	火災	異臭及び発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府
平成22年12月27日	平成23年1月7日	自転車	－	－	重傷1名	当該製品のハンドル錠を解錠し、当該製品に乗車しようとしたところ、バランスを崩し、転倒、負傷した。解錠の確認が不十分であった可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成22年12月30日	平成23年1月11日	屋外式（RF式）ガス瞬間湯沸器（都市ガス用）	TP-GQ10R	高木産業株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙・出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都
平成22年12月31日	平成23年1月11日	石油給湯機	PDX-403D	長州産業株式会社	火災	当該製品を使用中、異音を伴う火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	静岡県
平成20年3月12日	平成20年4月4日	電気あんか	MA-60Y	森田電工株式会社（現　株式会社ユーイング）	重傷１名	当該製品周辺が焼損する事故が発生した。事故原因は、長期間使用（約２０年）により当該製品の電源コードが繰り返し屈曲を受けたため、コードの芯線が断線してスパークが発生し、布団等に着火して、その熱により、低温火傷を負ったものと考え	鹿児島県
平成20年10月6日	平成20年10月17日	電気冷凍庫	NR-92FZ	松下冷機株式会社（現　パナソニック株式会社）	火災	当該製品付近から発煙していた。事故原因は、当該製品庫内上部のファンカバーから内箱天面にかけて焼損しており、長期間使用（約２６年）により、ファンモーターの巻線が絶縁劣化したため、短絡が生じてショートし、出火に至ったものと考えら	埼玉県
平成20年12月9日	平成20年12月18日	照明器具	HD9140	松下電工株式会社（現　パナソニック電工株式会社）	火災	当該製品の豆球を点灯させて室外に居たところ、大きな音がしたため確認すると、照明器具が落下しており、周辺が燃えていた。事故原因は、当該製品のスイッチの動きが悪く点灯しないことがあったことから、スイッチが長期間使用（約２７年）により故障し、出火に至った可能性も考えられるが、当該製品のスイッチ及び３０W用グロー球（点灯管）が未回収のため、原因の特定には至らなかった。　※	三重県
平成22年12月31日	平成23年1月11日	電気冷蔵庫	－	－	火災	当該製品の冷蔵室内の天面を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品の電気部品からは出火した痕跡が無く、当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査	静岡県
平成22年12月24日	平成23年1月12日	電気こたつ	－	－	火災	家人が外出中に、当該製品を焼損する火災が発生した。事故発生時の当該製品の使用状況も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県
平成23年1月2日	平成23年1月13日	密閉式（BF式）ガスふろがま（LPガス用）	GF-70B2（ナショナルブランド）	株式会社タイヘイ（ナショナルブランド）	火災	当該製品のスイッチを入れ、数分後に当該製品を確認したところ、当該製品が焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	奈良県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成23年1月5日	平成23年1月14日	石油温風暖房機（開放式）	KD-305C	三菱電機株式会社	火災	当該製品の温風吹き出し口の前方約50ｃｍに可燃物（凍結した剥離剤が入ったポリ容器）を置いて、当該製品を燃焼運転にしたまま、その場を離れていたが、異常に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道
平成23年1月12日	平成23年1月14日	屋外式（RF式）ガス給湯付ふろがま（LPガス用）	GT-162AR	株式会社ノーリツ	火災	当該製品で給湯中、お湯が冷たくなり、また煙に気付いたことから確認すると、火災が発生しており、建物が半焼した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県
平成23年1月2日	平成23年1月14日	石油温風暖房機（開放式）	FW-6050LD	ダイニチ工業株式会社	火災	当該製品を燃焼運転させたまま、カートリッジタンクを取り出して給油後、当該製品に挿入した際、ふたが外れ、灯油がこぼれ引火し、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品を燃焼運転中に給油作業を行い、当該製品のカートリッジタンクのふたの締め付けが不十分であった状況も含め、現在、	岐阜県
平成22年8月18日	平成22年8月30日	ルーター（パソコン周辺機器）	RT-200KI	沖電気工業株式会社	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、継続して調査中であるが、当該製品内部の回路において異常電流が生じ、電気部品の発熱が継続し、最終的に出火に至ったものと考えられる。　※	長野県
平成23年1月6日	平成23年1月13日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	SHE-142GSAH(FG)	ミカタ株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品のネック部分（支柱上部）から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	福岡県
平成23年1月2日	平成23年1月13日	電気冷蔵庫	SJ-WA35C-H	シャープ株式会社	火災	当該製品の内部部品が焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	千葉県
平成22年12月28日	平成23年1月13日	冷水筒	D222	アスベル株式会社	重傷1名	当該製品に沸騰させた熱湯を入れたところ、異音とともに当該製品が破裂し、熱湯がかかり、火傷を負った。現在、原因を調	千葉県
平成23年1月9日	平成23年1月13日	電気冷蔵庫	SR-26A	三洋電機株式会社	火災	留守中の店舗内で、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府
平成23年1月8日	平成23年1月14日	除雪機（歩行型）	88HST	ヤナセ産業機器販売株式会社	火災	当該製品を暖機運転中、その場を離れていたところ、エンジン音が停止したため確認すると、当該製品エンジン部カバーから出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原	山形県
平成22年12月3日	平成23年1月14日	自転車用幼児座席	KNR-69SG	ブリヂストンサイクル株式会社（輸入事業者）	重傷1名	幼児（２歳男児）を当該製品に乗せて自転車で走行中、左側足乗せ部分が折損し、幼児の足が車輪に巻き込まれ、負傷した。現在、原因を調査中。	愛媛県
平成22年12月21日	平成23年1月14日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	TSK-5303Q	燦坤日本電器株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品のスイッチを入れ、その場を離れていたところ、火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を	福井県
平成23年1月5日	平成23年1月13日	エアコン	－	－	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府
平成22年12月16日	平成23年1月14日	コンセント	－	－	火災	発煙と異臭に気付き確認すると、当該製品から発煙する火災が発生しており、当該製品が焼損した。施工不良（当該製品の端子部の不完全接触）により異常発熱した可能性も含め、現在、原因を調査中。	大阪府

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年12月30日	平成23年1月14日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	―	―	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福岡県
平成22年12月21日	平成23年1月14日	ガス抜き器（エアゾール缶用）	―	―	火災 軽傷1名	洗面台付近で、当該製品を用いてエアゾール缶の穴開け作業を行っていたところ、火災が発生じ、周辺が焼損、１名が火傷を負った。穴開け作業中にエアゾール缶から噴出したガスに引火した可能性も含め、現在、原因を調査中。	北海道
平成23年1月6日	平成23年1月14日	電気カーペット	―	―	火災 軽傷1名	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生し、１名が火傷を負った。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県
平成22年11月9日	平成23年1月17日	ガスこんろ（都市ガス用）	不明	パロマ工業株式会社	火災	当該製品で揚げ物を調理後、天ぷら油凝固剤を鍋に入れ再点火して外出し、帰宅したところ、台所から出火する火災が発生していた。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県
平成22年12月27日	平成23年1月17日	屋外式（RF式）ガス瞬間湯沸器（LPガ	PH-20CW	パロマ工業株式会社	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の設置状況も含め、現在、原因を調査中。	京都府
平成23年1月7日	平成23年1月17日	ガスこんろ（都市ガス用）	IC-320S	パロマ工業株式会社	火災	調理油過熱防止装置の付いていない当該製品で揚げ物を調理後、外出したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品を消し忘れて外出した可能性も含め、現在、原	広島県
平成22年12月30日	平成23年1月17日	ガスこんろ（LPガス用）	不明	パロマ工業株式会社	火災	当該製品の調理油過熱防止装置の付いていない側のこんろで揚げ物を調理中、その場を離れ戻ったところ、火災が発生しており、建物が全焼した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県
平成23年1月5日	平成23年1月17日	石油ふろがま（薪兼用）	CHS-3	株式会社長府製作所	火災 軽傷1名	タイマーを利用して当該製品を使用中、異常に気付き確認すると、室内に煙が充満しており、２棟が全焼し、１名が火傷を負う火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	山口県
平成23年1月8日	平成23年1月17日	油だき温水ボイラ	BS-4500(F)(N)	株式会社トヨトミ	火災	当該製品が設置されているボイラー室から発煙があったため確認すると、当該製品が焼損し、周辺が汚損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	北海道
平成23年1月5日	平成23年1月17日	石油ストーブ（開放式）	RSK-272	株式会社トヨトミ	火災	建物が全焼する火災が発生した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調	長崎県
平成20年5月30日	平成20年6月10日	温水式温風暖房機	BV-H70RR1L	松下エコシステムズ株式会社（現 パナソニックエコシステムズ株式会社）	火災	キッチンで火災が発生し、当該製品が焼損した。事故原因は、当該製品のメイン基板が焼失していることから、原因の特定には至らなかったものの事故の状況から当該箇所から出火した可能性が考えられる。　※	北海道
平成20年7月5日	平成20年7月11日	エアコン	CS-224TB	松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社）	火災	集合住宅の一室が全焼する火災が発生し、火災現場に当該製品があった。事故原因は、事故直前に当該製品に動作不良が発生しており、事故時の状況から当該製品から出火した可能性も考えられるが、事故品の焼損が著しく、主要な電気部品が焼失しており、原因の特定には至らなかった。　※	神奈川県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成23年1月1日	平成23年1月17日	電気温風機（セラミックファンヒーター）	UFI-T1200（株式会社山善ブランド）	株式会社ミュージーコーポレーション（株式会社山善ブランド）（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品の首振り部から発煙するとともに火花が生じる火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府
平成23年1月7日	平成23年1月17日	ノートパソコン	PC-LT7000D	ＮＥＣパーソナルプロダクツ株式会社	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品のバッテリーが焼損し、周辺が汚損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	千葉県
平成22年12月30日	平成23年1月18日	電気ストーブ（オイルヒーター）	HD3479	日本フィリップス株式会社（現株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン）（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都
平成23年1月6日	平成23年1月17日	携帯電話	－	－	火災 軽傷1名	当該製品を充電しながら就寝中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、１名が火傷を負った。当該製品又は充電機器から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県
平成23年1月7日	平成23年1月17日	照明器具	－	－	火災 軽傷1名	当該製品を設置し、スイッチを入れて点灯させた直後に当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損、１名が火傷を負った。当該製品を専用のアダプタ（当該製品本体に取付けた後、引掛シーリングに接続する部材）に取り付けた際に何らかの不具合があった可能性も含め、現在、原因を調査	茨城県
平成23年1月5日	平成23年1月17日	蓄熱式電気暖房器	－	－	火災 死亡2名	当該製品及び周辺が焼損し、２名が死亡する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を	北海道
平成23年1月7日	平成23年1月18日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	－	－	火災 軽傷1名	建物が全焼し、１名が負傷する火災が発生した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	鳥取県
平成23年1月6日	平成23年1月18日	電気トースター	－	－	火災	当該製品を使用中、調理物を取り出そうと当該製品に近寄ったところ、異音とともにふたが開き、当該製品の庫内から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。焼き網が置かれていた状況及び加熱時間の設定状況も含め、現在、原因を調	兵庫県
平成23年1月2日	平成23年1月20日	ガスこんろ（都市ガス	RTS-3A	リンナイ株式会社	火災	２棟が全焼する火災が発生した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査	滋賀県
平成23年1月17日	平成23年1月20日	石油給湯機	OHO-323R(S)（TOSHIBAブランド）	ネポン株式会社（TOSHIBAブランド）	火災	入浴中に停電したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	鹿児島県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成23年1月9日	平成23年1月20日	石油温風暖房機（開放式）	KF-S32ES	ダイニチ工業株式会社	火災 軽傷1名	当該製品の給油時に灯油がこぼれ引火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損、１名が火傷を負った。給油時の状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成23年1月8日	平成23年1月21日	石油給湯機付ふろがま	KIBF-3200DA	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品の排気の出口（吹出し口）から発煙・出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。前日、当該製品に不着火の警報が出ていた状況も含め、現在、原因を調査中。	福島県
平成23年1月11日	平成23年1月21日	石油給湯機	CXM-352	長州産業株式会社	火災	当該製品を使用中、ブレーカーが作動し、異臭がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	福岡県
平成23年1月1日	平成23年1月21日	カセットこんろ	AL5-25（岩谷産業株式会社ブランド：型式B010861）	株式会社旭製作所（岩谷産業株式会社ブランド）	火災	当該製品で調理後、火を消したところ、ボンベ接続部から異音がしたため、装着操作を繰り返し、点火操作を行ったところ、当該製品のボンベ接続部から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	兵庫県
平成20年11月12日	平成21年1月23日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	IR-4651	株式会社アイアン ［倒産］（輸入事業者）	火災	当該製品の下部が溶ける火災が発生した。事故原因は、３本あるヒーター管のうち１本のヒーター管下部（端部）のリード線と内部配線の接続に圧着不足があったため、接触不良となり、異常発熱し、内部配線の絶縁被覆に着火、底部の樹脂製外郭を焼損・溶融したものと考えられる。　※	東京都
平成21年1月3日	平成21年1月27日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	IR-4619	株式会社アイアン ［倒産］（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中に、製品下部より発煙し、底部を焼損した。事故原因は、３本あるヒーター管のうち１本のヒーター管下部（端部）のリード線と内部配線の接続に圧着不足があったため、接触不良となり、異常発熱し、内部配線の絶縁被覆に着火、底部の樹脂製外郭を焼損・溶融したものと考えられる。	鹿児島県
平成23年1月2日	平成23年1月20日	テレビ（ブラウン管型）	25J-S52	株式会社東芝	火災	当該製品の電源を入れた直後に異臭がし、その後当該製品後方から発煙・出火する火災が発生、当該製品が焼損した。事故原因は、長期使用により高圧部品外郭に亀裂が発生し、その部分から放電して、出火に至ったものと考えられる。	兵庫県
平成23年1月12日	平成23年1月21日	温水洗浄便座	CW-1051（株式会社ＩＮＡＸブランド）	アイシン精機株式会社（株式会社ＩＮＡＸブランド）	火災	当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都
平成23年1月9日	平成23年1月20日	空気清浄機	－	－	火災	当該製品を使用中、異常に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道
平成22年10月25日	平成23年1月20日	コンセント	－	－	火災	エアコンの電源プラグを当該製品に差し込んでいたところ、異音とともに火花が生じる火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県
平成23年1月9日	平成23年1月21日	靴（スノーボード用）	－	－	重傷1名 軽傷1名	当該製品をスノーボードに装着して滑走中、転倒し、転倒後、付近を滑走していた者と接触した。使用者が重傷、接触した者が軽傷を負った。転倒時の状況も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成23年1月12日	平成23年1月24日	石油温風暖房機（開放式）	FB-564LD	ダイニチ工業株式会社	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、給油をするため消火をせずにカートリッジタンクを取り出したところ、口金が外れ、漏れた灯油に引火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損、消火の際に１名が負傷した。給油時の状況も含め、現在、原因を調査中。	山形県
平成23年1月6日	平成23年1月25日	ガスこんろ（LPガス用）	不明	パロマ工業株式会社	火災	建物が全焼する火災が発生した。現場に当該製品があった。当該製品で調理後、火を消し忘れた可能性も含め、現在、原因を	東京都
平成23年1月12日	平成23年1月25日	ガス炊飯器（LPガス用）	RR-05MKT2	リンナイ株式会社	火災	火災報知器が鳴動したため確認すると、タイマー機能により炊飯中の当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。所定のガスホースではなく､ゴムホースを当該製品と接続していた状況も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県
平成22年12月30日	平成23年1月25日	ガスストーブ（LPガス用）	PG-1000EF-W	パロマ工業株式会社	火災 死亡3名	建物２棟が全焼し、３名が死亡する火災が発生した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛媛県
平成23年1月15日	平成23年1月25日	カセットこんろ	GLD-170（象印マホービン株式会社ブランド）	株式会社旭製作所（象印マホービン株式会社ブランド）	火災	当該製品を使用中、当該製品とガスボンベの接続部付近から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都
平成20年12月21日	平成21年1月5日	電気温風機（セラミックファンヒーター）	ICH-ESW3	岩谷産業株式会社 （輸入事業者）	火災	当該製品の電源を入れて５分ほど運転したところ、当該製品の電源プラグを接続した壁コンセントから火柱が上がったため、消火した。また、出火の際に壁が焼損した。事故原因は、当該製品の電源プラグ内のプラグ刃と電源芯線との接続方法（カシメ加工）に接続不良があったため、発熱が生じて絶縁劣化を起こして短絡し、出火したものと考えられた。なお、コンセントに異常は認められなかった。　※	岐阜県
平成22年10月23日	平成23年1月24日	ポータブルＤＶＤプレーヤー	PDV1021	フューズ株式会社　（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、異音とともに当該製品側面から発煙する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	福岡県
平成23年1月13日	平成23年1月24日	電子レンジ	NE-AT66	松下住設機器株式会社（現　パナソニック株式会社）	火災	当該製品を使用中、操作パネルの下部から発煙、出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都
平成23年1月13日	平成23年1月25日	電話交換機	MJSⅢ	積水化学工業株式会社	火災	異臭がし、ブレーカーが作動して照明が消えたため確認したところ、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	岐阜県
平成22年12月31日	平成23年1月24日	電気カーペット	－	－	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県
平成23年1月13日	平成23年1月24日	調光器	－	－	火災	掃除機を使用したところ、ブレーカーが作動し、異臭がしたため確認すると、当該製品が焼損する火災が発生していた。当該製品と同じ電気配線に増設されたコンセントに掃除機が接続されていたため、定格電力を超えて使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成23年1月1日	平成23年1月24日	電気式床暖房	―	―	火災	当該製品の電源を入れたところ、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。施工状況も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県
平成23年1月17日	平成23年1月24日	エアコン	―	―	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府
平成22年12月28日	平成23年1月25日	水槽用サーモスタット	―	―	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。使用時に水槽内にあった水が蒸発し、当該製品に接続されていたヒーターが空焚きになった可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成22年12月28日	平成23年1月25日	水槽用ヒーター	―	―	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。使用時に水槽内にあった水が蒸発し、当該製品が空焚きになった可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成23年1月16日	平成23年1月26日	照明器具	―	―	火災	当該製品が焼損し、周辺が汚損する火災が発生した。当該製品外部から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査	群馬県
平成23年1月17日	平成23年1月25日	ガスこんろ（LPガス用）	―	―	火災 死亡1名	当該製品及び周辺が焼損し、１名が死亡する火災が発生した。当該製品で調理中に衣服に火が燃え移った可能性が高いと考え	千葉県
平成23年1月14日	平成23年1月27日	開放式ガス温風暖房機（LPガス用）	RC-400	リンナイ株式会社	火災 軽傷1名	当該製品の点火操作を繰り返したところ、当該製品から出火する火災が発生し、建物が全焼、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。	富山県
平成23年1月18日	平成23年1月28日	石油温風暖房機（開放式）	FH-554DXR	株式会社コロナ	火災	当該製品を点火してしばらくして火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調	神奈川県
平成23年1月13日	平成23年1月28日	石油ふろがま	BM-71	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中、その場を離れ戻ったところ、異音とともに当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	長野県
平成23年1月25日	平成23年1月28日	石油給湯機	OQB-302Y	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を使用中、異臭と発煙に気付き確認すると、当該製品から発煙する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のＯリング（パッキン）が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損したと考えられ	福島県
平成23年1月17日	平成23年1月28日	屋外式（RF式）ガスふろがま（都市ガス用）	OK-AR型-LE	株式会社オカキン	火災	就寝中、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	広島県
平成23年1月10日	平成23年1月27日	電子レンジ	IM-574（岩谷産業株式会社ブランド）	株式会社千石（岩谷産業株式会社ブランド）（輸入事業者）	火災	当該製品で調理中、操作パネル付近から発煙・出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故原因は、ドアの開閉を検知するスイッチの製造不良により、接点部でスパークし、出火したと考えられる。	埼玉県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成23年1月18日	平成23年1月28日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	FH-911	フカダック株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、その場を離れていたところ、当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故原因は、ヒーター電源供給線が短いため首振り動作等の張力でヒーター管と電源リード線の接続部に徐々に断線が生じ、スパークし、発煙したものと考えられる。	奈良県
平成23年1月18日	平成23年1月28日	電気がま	RCK-S10C	東芝ホームテクノ株式会社	火災	当該製品で炊飯中、異音とともに火花が生じ、当該製品下部の樹脂部分が溶損した。現在、原因を調査中。	兵庫県
平成22年12月9日	平成23年1月28日	扇風機	AF-18C	吉井電気株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、異臭及び発煙がしたため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。長時間の連続運転に伴う劣化の可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成23年1月20日	平成23年1月28日	テレビ（ブラウン管型）	32C-FZ10	シャープ株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品の背面から発煙し、当該製品の内部部品が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都
平成23年1月16日	平成23年1月28日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	CSC-95R	森田電工株式会社（現　株式会社ユーイング）（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品後方から発煙・出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	兵庫県
平成23年1月5日	平成23年1月27日	フッドミキサー	－	－	重傷1名	当該製品の泡立て器で固形物を混ぜていたところ、当該製品に指が接触し、負傷した。事故発生時の状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府
平成23年1月18日	平成23年1月27日	ガスコンビネーションレンジ（都市ガス・LPガス両用）	－	－	火災	当該製品のオーブン庫内の臭いを消すため、小皿に少量の酢を入れ、電子レンジのスイッチを入れたところ、庫内から発煙･出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成23年1月15日	平成23年1月27日	電子レンジ	－	－	火災	当該製品を使用して電子レンジ加熱式湯たんぽを加熱中、当該製品から発煙する火災が発生し、内部部品が焼損した。金属製の角皿に食物以外の物を載せて、日常的に加熱していた状況も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県
平成23年1月20日	平成23年1月27日	ノートパソコン	－	－	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県
平成23年1月20日	平成23年1月27日	ガスこんろ（都市ガス用）	－	－	火災 軽傷2名	当該製品の調理油過熱防止装置の付いていない側のこんろで揚げ物を調理中、フライパンから出火する火災が発生し、建物１棟が全焼、３棟が延焼、２名が負傷した。使用者が当該製品の火を消し忘れた可能性があると考えられる。	東京都
平成23年1月6日	平成23年1月27日	ガスこんろ（LPガス用）	－	－	火災	当該製品の調理油過熱防止装置の付いていない側のこんろで揚げ物を調理中、フライパンから出火する火災が発生し、建物を全焼した。使用者が当該製品の火を消し忘れた可能性があると考えられる。	鹿児島県
平成23年1月17日	平成23年1月27日	ガス衣類乾燥機（都市ガス	－	－	火災	マッサージ店で当該製品が焼損する火災が発生した。タオルに付着していたオイルが自然発火した可能性があると考えられ	東京都

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成23年1月21日	平成23年1月31日	開放式ガス温風暖房機（都市ガス用）	PG-33F	パロマ工業株式会社	火災	当該製品を使用中、当該製品上部から出火する火災が発生し、当該製品が一部焼損した。現在、原因を調査中。	東京都
平成22年12月24日	平成23年1月31日	石油ストーブ（開放式）	SX-C260Y	株式会社コロナ	火災	当該製品を消火せずに給油タンクを抜き、給油後、給油タンクを戻す際に灯油がこぼれ、当該製品が焼損した。給油時の状況も含め、現在、原因を調査中。	愛知県
平成23年1月10日	平成23年1月31日	石油ストーブ（開放式）	SX-3020	株式会社コロナ	火災 軽傷1名	当該製品の消火操作をした後、給油タンクを抜いて給油し、給油タンクを戻す際、給油タンクの入りが悪かったため、再度抜いたところ、灯油がこぼれて当該製品が焼損、建物が半焼する火災が発生し、消火の際に１名が負傷した。現在、原因を調査	兵庫県
平成23年1月20日	平成23年1月31日	屋外式（RF式）ガス給湯付ふろがま（都市ガス	WF-804AT	株式会社ハウステック	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。事故時に周辺でエレベーター設置工事を実施していた。電気溶接作業時に、工事用発電機から外部に流れる電流が発生し、当該製品に影響を及ぼした可能性も含め、現在、原因を調査中。	福岡県
平成22年12月29日	平成23年1月31日	石油温風暖房機（開放式）	LC-L347(RO)(W)	株式会社トヨトミ	火災	当該製品の給油タンクに給油後、点火し、その場を離れ、しばらくすると当該製品の警報が鳴動した。運転スイッチを切ったが、異臭がしたため確認すると、当該製品の下部から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原	神奈川県
平成23年1月17日	平成23年2月1日	開放式ガス瞬間湯沸器（都市ガス用）	PH-55A	パロマ工業株式会社	火災 軽傷1名	当該製品に点火したところ、爆発が生じ、当該製品及び周辺が焼損、1名が負傷する火災が発生した。ガス配管から漏れたガスに引火した可能性も含め、現在、原因を調査中。	佐賀県
平成23年1月17日	平成23年2月2日	石油給湯機付ふろがま	JIB-7S	株式会社長府製作所	火災	入浴時に当該製品で追い焚きしたところ、燃焼ランプは点灯したが、着火音はしなかった。その後燃焼ランプが消え、再度点灯したが、ブレーカーが作動したため確認すると、異臭とともに当該製品が焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査	愛知県
平成23年1月23日	平成23年1月31日	電気カーペット	－	－	火災 軽傷1名	当該製品の上にカバーを敷き、毛布及び布団を掛けて就寝中、発煙及び出火に気付き確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生しており、消火の際に１名が火傷を負った。当該製品のヒーター線が断線していた状況も含め、現在、原因を調	長崎県
平成23年1月19日	平成23年1月31日	介護ベッド用手すり	－	－	死亡1名	使用者（７０歳代男性）の左腕が、ベッドのヘッドボード（頭側のついたて）と当該製品の間から外に出て、首が当該製品とヘッドボードのすき間にあった状態で発見され、窒息による死亡が確認された。事故発生時の状況も含め、現在、原因を調査	福島県
平成23年1月7日	平成23年2月1日	エアコン（室外機）	－	－	火災	エアコンを使用中、室外から異音がし、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県
平成23年1月22日	平成23年2月2日	哺乳瓶	－	－	重傷1名	保護者がミルクの授乳時に、追加で作ろうと、その場を離れ戻ったところ、当該製品が破損し、割れた当該製品の破片を乳児（１歳８ヶ月女児）が踏んでおり、負傷した。当該製品が破損した状況も含め、現在、原因を調査中。	広島県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成23年1月12日	平成23年2月3日	石油給湯機	OW-33GS	松下住設機器株式会社（現　パナソニック株式会社）	火災	当該製品が焼損する火災が発生した。小動物の侵入により電源コードの素線が損傷した可能性も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県
平成23年1月21日	平成23年2月3日	油だき温水ボイラ	YB-401FF（サンデン株式会社ブランド）	株式会社長府製作所（サンデン株式会社ブランド）	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	北海道
平成23年1月27日	平成23年2月4日	ガスこんろ（都市ガス用）	IC-800V5F-L	パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ）	火災 軽傷1名	当該製品でお湯を沸かして、その場を離れたところ、異臭がしたため確認すると、火災が発生しており、当該製品が焼損、消火の際に１名が火傷を負った。当該製品のバーナー等が目詰まりをしていた状況も含め、現在、原因を調査中。	愛知県
平成23年1月17日	平成23年2月4日	石油ストーブ（開放式）	不明	ニッテツ室蘭エンジニアリング株式会社	CO中毒 死亡1名	一酸化炭素中毒による死亡事故が発生し、現場に当該製品があった。当該製品の使用状況も含め、現在、原因を調査中。	鳥取県
平成23年1月3日	平成23年2月4日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	UHC-3T	燦坤日本電器株式会社 （輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、その場を離れたところ、当該製品から出火する火災が発生し、一戸建て２階部分が全焼した。現在、原因を調査中。	岩手県
平成23年1月23日	平成23年2月3日	暖房便座	－	－	火災	異常に気付き確認すると、トイレから発煙する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。家人が日常的にトイレ内で喫煙していた状況も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県
平成23年1月24日	平成23年2月3日	電気洗濯機	－	－	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県
平成23年1月23日	平成23年2月3日	折りたたみベッド	－	－	重傷1名	折りたたまれていた当該製品を開き、ベッドフレームの下に手を入れて、当該製品に腰掛けたところ、当該製品の脚部が中心方向に折りたたまれて、指を挟み、負傷した。開脚防止安全ピンの使用状況も含め、現在、原因を調査中。	茨城県
平成23年1月24日	平成23年2月4日	湯たんぽ（樹脂製）	－	－	重傷1名	当該製品に熱湯を入れ、蓋をして湯たんぽカバーに入れようとしたところ、当該製品から熱湯がこぼれ、火傷を負った。当該製品から熱湯がこぼれた状況も含め、現在、原因を調査中。	北海道
平成23年1月25日	平成23年2月4日	延長コード	－	－	火災	エアコンの電源プラグと当該製品の接続部分から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。施工時に当該製品とエアコンの電源プラグを接続した状況も含め、現在、原因を調	三重県
平成23年1月25日	平成23年2月4日	エアコン	－	－	火災	当該製品の電源プラグと延長コードの接続部分から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。施工時に延長コードと当該製品の電源プラグを接続した状況も含め、現在、原因	三重県
平成22年12月28日	平成23年2月7日	石油ストーブ（開放式）	RS-H293E	株式会社トヨトミ	火災死亡 1名	１棟が全焼し、隣接する２棟が延焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛媛県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成23年1月23日	平成23年2月7日	石油ストーブ（開放式）	GKP-S241N（株式会社グリーンウッドブランド）	株式会社千石（株式会社グリーンウッドブランド）（輸入事業者）	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。マッチで当該製品に点火後、マッチの火が当該製品の下に敷いてあった新聞紙に引火した可能性も含め、現在、原因を調査中。	島根県
平成23年1月20日	平成23年2月7日	石油ストーブ（開放式）	RC-2601	株式会社トヨトミ	火災死亡1名	建物が全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	三重県
平成23年1月20日	平成23年2月7日	石油ストーブ（開放式）	RS-L27	株式会社トヨトミ	火災死亡1名	建物が全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	三重県
平成23年1月28日	平成23年2月7日	石油給湯機付ふろがま	KIBF-422DSA	株式会社長府製作所	火災	ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品の排気口から発煙・出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	福島県
平成20年12月1日	平成20年12月8日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	UHC-9T	燦坤日本電器株式会社（輸入事業者）	火災	異音がしたため確認すると、当該製品下部付近から発火していた。事故原因は、当該製品の強弱切り替えスイッチに使用されているダイオード不良により、異常発熱が生じ、火災に至ったものと考えられる。　※	千葉県
平成22年12月30日	平成23年1月14日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	UHC-3T	燦坤日本電器株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。事故原因は、当該製品の強弱切り替えスイッチに使用されているダイオード不良により、異常発熱が生じ、火災に至ったものと考えられる。　※	福岡県
平成23年1月13日	平成23年1月24日	電話交換機	マルチメディア住宅システムMJSⅢ	積水化学工業株式会社	火災	異臭がし、ブレーカーが作動して照明が消えたため確認したところ、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。事故原因は、継続して調査中であるが、当該製品内部の回路において異常電圧が生じ、電気部品の発熱が継続し、最終的に出火に至ったものと考えられる。　※	岐阜県
平成23年1月3日	平成23年2月4日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	UHC-3T	燦坤日本電器株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、その場を離れたところ、当該製品から出火する火災が発生し、一戸建て２階部分が全焼した。事故原因は、当該製品の強弱切り替えスイッチに使用されているダイオード不良により、異常発熱が生じ、火災に至ったものと考え	岩手県
平成23年1月25日	平成23年2月7日	ACアダプター（インターホン用）	PS-24N	アイホン株式会社	火災	当該製品及びこれに接続された白黒テレビモニターから出火する火災が発生し、当該製品の内部部品及び周辺が焼損した。事故原因は、長年の使用で電圧制御用の電解コンデンサが経年劣化し過電流が生じて発熱したことにより、発熱・出火に至ったと考えられるが、現在、原因を調査中。	広島県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成23年2月5日	平成23年2月8日	空気清浄機	MCK65KK-W	ダイキン工業株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損、周辺が汚損した。現在、原因を調査中。	茨城県
平成23年1月5日	平成23年2月9日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	UHC-3T	燦坤日本電器株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、異音とともに当該製品から発煙・出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故原因は、当該製品の強弱切り替えスイッチに使用されているダイオード不良により、異常発熱が生じ、火災に至ったものと考えられる。	東京都
平成23年1月19日	平成23年2月9日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	UHC-3T	燦坤日本電器株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙・出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故原因は、当該製品の強弱切り替えスイッチに使用されているダイオード不良により、異常発熱が生じ、火災に至ったものと考えられる。	大阪府
平成23年1月26日	平成23年2月7日	水槽用サーモスタット付ヒーター	－	－	火災	当該製品が焼損し、建物が半焼する火災が発生した。水槽の水位を低い状態で使用していたことにより空焚きとなった可能性も含め、現在、原因を調査中。	大阪府
平成22年12月20日	平成23年2月7日	靴	－	－	重傷1名	当該製品を履いて歩行中、当該製品のマジックバンドの付け根の糸がほつれ、転倒し、児童（高学年女児）が負傷した。転倒時の状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成23年2月1日	平成23年2月7日	エアコン（室外機）	－	－	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成23年1月21日	平成23年2月7日	石油ストーブ（開放式）	－	－	火災軽傷1名	当該製品の消火操作直後に給油タンクを抜いた際、当該製品に灯油がかかり引火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損、消火の際に１名が負傷した。給油タンクの給油口が変形しており、以前から給油中に給油口が開くことがあることに気付きながら、給油タンクを使用していた。	福島県
平成23年1月31日	平成23年2月8日	ガスこんろ（LPガス用）	－	－	火災	建物が全焼する火災が発生した。現場にあった当該製品の火を消し忘れて使用者が外出した可能性があると考えられる。	和歌山県
平成23年1月29日	平成23年2月8日	ガスこんろ（都市ガス	－	－	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。使用者が当該製品のグリルで調理した後、火を消し忘れた可能性があると考え	山口県
平成23年2月1日	平成23年2月10日	石油給湯機付ふろがま	RPE32KE	ＴＯＴＯ株式会社　［製造：東陶ユプロ株式会社　（解散）］	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のＯリング（パッキン）が劣化により、硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。その灯油に引火して機器内部を焼損したと考え	山形県
平成20年10月2日	平成20年10月10日	電動剪定機	HT-3520	リョービ株式会社	重傷1名	当該製品を使用中に、左手の親指と人差し指の間を切傷した。調査の結果、当該製品は刃先が手に当たらないようにハンドガードが取り付けられた仕様である。事故原因は、ハンドガードを固定しているネジの締め付けが製造工程において不十分であったため、使用時の振動でネジが緩み、消費者が当該製品を使用中に、ハンドルから手を滑らせた際の衝撃で、ハンドガードが外れたため、手が刃先に当たり負傷したものと考えられ	滋賀県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成23年1月28日	平成23年2月9日	電子レンジ	KRD-0106	小泉成器株式会社 （輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、その場を離れ戻ったところ、当該製品のスイッチ操作部から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。事故原因は、当該製品を使用する際に、扉を開閉し、電源の入切が繰り返されることでドアの開閉を検知するスイッチが接触不良となり、スパーク（電気火花）が発生し、トラッキング現象（絶縁破壊による短絡）が起こり、出火	広島県
平成23年1月29日	平成23年2月9日	加湿器	SHM-400T	アイリスオーヤマ株式会社 （輸入事業者）	重傷1名	当該製品を使用中、当該製品からお湯があふれ出し、１名が負傷した。お湯があふれた状況も含め、現在、原因を調査中。	栃木県
平成23年1月27日	平成23年2月10日	車庫用門扉	オーバードア（電動直昇タイプ）KMY57	東洋エクステリア株式会社	重傷1名	当該製品の操作のためスイッチを押し、支柱に手を添えていたところ、回動してきた当該製品の扉支持部品に指が挟まり、負傷した。現在、原因を調査中。	京都府
平成23年2月2日	平成23年2月10日	電気温風機（セラミックファンヒーター）	CF-1202（株式会社山善ブランド）	株式会社ミュージーコーポレーション（株式会社山善ブランド） （輸入事業者）	火災	当該製品の電源を入れ、その場を離れたところ、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	千葉県
平成23年1月12日	平成23年2月9日	脚立（はしご兼用）	－	－	重傷1名	当該製品を脚立状態で使用し降りる際、下から１段目の踏ざんを踏んだ時に、足が滑り、落下し、１名が負傷した。当該製品の踏ざんがへこんだ状況も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県
平成23年1月26日	平成23年2月9日	換気扇	－	－	火災	当該製品を使用中、ブレーカーが作動し、当該製品から出火する火災が発生した。当該製品が焼損した。工事説明書と異なる施工状況であった可能性も含め、現在、原因を調査中。	長崎県
平成23年1月29日	平成23年2月10日	エアコン（室外機）	－	－	火災	外出から帰宅したところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	栃木県
平成23年1月27日	平成23年2月10日	エアコン（室外機）	－	－	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県
平成23年1月28日	平成23年2月10日	電気カーペット	－	－	火災	当該製品の上にカバーを敷き、掛け布団と毛布をかけて就寝中、異臭がしたため確認すると、布団がくすぶっており、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品のヒーター線が断線していた状況も含め、現在、原因を調査中。	福岡県
平成23年1月11日	平成23年2月10日	電動アシスト自転車	－	－	重傷1名	当該製品で走行中、子どもが飛び出してきたためブレーキをかけた際、ハンドルをとられ、転倒し、使用者が負傷、当該製品の後輪のスポークが破損した。転倒時の状況も含め、現在、原	東京都
平成23年1月13日	平成23年2月10日	延長コード	－	－	火災	当該製品に電気ストーブ（オイルヒーター）を接続して使用中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品が焼損する火災が発生していた。当該製品を過負荷状態で使用していた可能性も含め、現在、原因を調査中。	福岡県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成23年2月5日	平成23年2月10日	食器洗い乾燥機（ビルトイン式）	－	－	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県
平成23年1月25日	平成23年2月10日	換気扇	－	－	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	青森県
平成22年12月21日	平成23年2月14日	石油ストーブ（開放式）	SX-E210Y	株式会社コロナ	火災 死亡1名	２棟が全焼し、１名が死亡する火災が発生した。現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。	宮城県
平成23年1月31日	平成23年2月14日	石油給湯機付ふろがま	JIB-2	株式会社長府製作所	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、当該製品の左側下部から出火する火災が発生し、当該製品が焼損し、１名が火傷を負った。現在、原因を調査中。	北海道
平成23年2月2日	平成23年2月14日	石油給湯機付ふろがま	KIBF-426DSA	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品の排気口から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都
平成23年1月6日	平成23年2月14日	石油ストーブ（密閉式）	FFA-80	株式会社トヨトミ	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道
平成23年2月9日	平成23年2月15日	ガスふろがま用バーナー（都市ガス用）	TA-097UET	株式会社世田谷製作所	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故の原因は、当該製品内の部品の設計の不具合により、ガバナ部のダイヤフラムに亀裂が生じて機器内部でガス漏れが発生し、漏れたガスにバーナーの炎が引火し、機器内の焼損に至ったものと考えられるが、現在、原因を調査中。	大阪府
平成23年1月15日	平成23年2月14日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	SD-80G	大宇電子ジャパン株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。事故原因は、強弱切換の部品（ダイオード）に不具合があり、発熱し、発煙・出火に至ったものと	広島県
平成22年12月31日	平成23年2月14日	浴室用混合栓	－	－	重傷1名	保護者が当該製品を使用中、側にいた乳児（１歳男児）が火傷を負った。当該製品の給湯側表面部に接触した可能性も含め、現在、原因を調査中。	香川県
平成23年2月6日	平成23年2月14日	延長コード	－	－	火災	電気ストーブ２台を当該製品に接続して使用中、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。長期間、当該製品の定格電力を超える負荷をかけて使用していた状況も含め、現在、原因を	静岡県
平成23年1月30日	平成23年2月14日	電気ストーブ	－	－	火災	当該製品を使用中、当該製品の側面から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。内部部品が交換されていた状況も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県
平成23年2月1日	平成23年2月14日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	－	－	火災	ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品の近くに可燃物が置かれていた状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成23年1月12日	平成23年2月14日	電気湯沸器	―	―	火災	当該製品を使用中、火災報知器が鳴動したため、確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛媛県
平成23年1月20日	平成23年2月15日	電子レンジ	―	―	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	広島県
平成23年2月4日	平成23年2月15日	ルーター（パソコン周辺機器）	―	―	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	新潟県
平成23年2月1日	平成23年2月16日	靴（ブーツ）	―	―	重傷1名	当該製品を購入後歩行中、滑って転倒し、負傷した。滑った状況や路面状態も含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成23年1月20日	平成23年2月14日	食器洗い乾燥機	―	―	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品内部からの出火ではなく、外部からの延焼と考えられる。	広島県
平成23年2月5日	平成23年2月17日	開放式ガス瞬間湯沸器（LPガス用）	PH-5-3AB	パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ）	CO中毒軽症1名	使用者が当該製品を使用中に気分が悪くなり、一酸化炭素中毒の疑いで病院に搬送された。当該製品の排気口の上に外されていたフードが載せられていたことにより、不完全燃焼となった可能性も含め、現在、原因を調査中。	広島県
平成23年2月7日	平成23年2月18日	密閉式（BF式）ガスふろがま（LPガス用）	SR-S（リンナイ株式会社ブランド：型式RBF-SBN-FX-LT）	株式会社ガスター（リンナイ株式会社ブランド）	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると､当該製品の一部が焦げ、周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成23年1月31日	平成23年2月18日	石油温風暖房機（開放式）	KD-285D	三菱電機株式会社	火災	当該製品を使用中、異音がしたため、確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品の置台（当該製品底部の皿状の鉄板）の溝に灯油が溜まった状態で使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県
平成23年1月7日	平成23年2月17日	電子レンジ	―	―	火災	容器を煮沸消毒するため、当該製品のタイマーをセットして外出し、戻ったところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県
平成23年2月3日	平成23年2月17日	電気式浴室換気乾燥暖房機	―	―	火災	当該製品を使用中、建物の電気が切れ、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査	神奈川県
平成23年2月8日	平成23年2月18日	温水洗浄便座	―	―	火災	当該製品が焼損する火災が発生した。当該製品から出火した形跡はなく、他の要因による火災と考えられる。	三重県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成23年2月8日	平成23年2月21日	石油ふろがま	BS-2000GS	株式会社コロナ	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生し、１名が火傷を負った。当該製品の上に可燃物（洗濯物）を吊していた状況も含め、現在、原因を調査中。	岩手県
平成20年4月17日	平成20年6月11日	靴補修剤	シューグー	国際技術貿易株式会社 （輸入事業者）	重傷1名	当該製品を底面に塗布した新品の靴を履き、室内でエアロビックスをしていたところ、滑って転倒し足首を捻挫した。使用者は滑り止めの効果もあると説明されている当該製品を靴底全面に塗布して使用されていた。調査の結果、当該製品を靴底全面に塗布した場合、濡れている床では乾燥した床に比べて摩擦係数が半減し、滑りやすくなったものであったが、このような使用方法に関する注意表示は記載されていなかった。なお、輸入事業者では、当該事故を受け、滑り止めとして使用する際の注意事項及び濡れている所での転倒の危険性について表示するこ	千葉県
平成21年5月31日	平成21年6月23日	ウォーターサーバー	YWC-804H	株式会社北栄 （倒産） （輸入事業者）	重傷1名	乳児が当該製品のチャイルドロック機構が付いている熱湯用の蛇口に触れたところ、お湯が出て右腕にかかり火傷を負った。当該製品の給湯用蛇口（赤色フォーセット）は、上レバーと下レバーを同時に掴んで下げないと湯が出ない構造となっているが、蛇口全体を手で掴み、持ち上げるように引いた場合でも湯が出ることから、事故原因は、蛇口の高さが床から７０cmで、乳児の手の届く高さであったことと、蛇口全体を手で掴み､持ち上げるように引いたために、湯（８０℃前後）が出て火傷を負ったものと推定される。なお、取扱説明書には、子供だけで	東京都
平成23年1月31日	平成23年2月21日	換気扇	FV-12CAC-A	松下精工株式会社（現　パナソニックエコシステムズ株式会社）	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品はトイレ臭突（臭気を外に拡散させる煙突状のもの）用であるが、浴室天井裏に設置していた。現在、原因を調査中。	東京都
平成23年2月2日	平成23年2月22日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	KOK22-9726GR	コーナン商事株式会社 （輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品のスイッチ横部分から発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	滋賀県
平成23年2月15日	平成23年2月22日	空気清浄機	F-PO2T3	松下エコシステムズ株式会社（現　パナソニックエコシステムズ株式会社）	火災	当該製品を使用中、その場を離れ戻ったところ、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損し、周辺が汚損した。現在、原因を調査中。	三重県
平成23年1月30日	平成23年2月21日	IH調理器	ー	ー	火災	当該製品で牛乳を加熱中、その場を離れ戻ったところ、牛乳が溢れており、当該製品を持ち上げたところ、異音とともに発煙した。その後、発煙が収まったため当該製品の電源プラグを抜かずに外出したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	静岡県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成23年2月9日	平成23年2月21日	食器洗い乾燥機	－	－	火災	当該製品を使用中、当該製品下部から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品を故障状態のままで使用した可能性も含め、現在、原因を調査中。	愛知県
平成23年2月8日	平成23年2月21日	テレビ（ブラウン管型）	－	－	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県
平成23年1月19日	平成23年2月21日	湯たんぽ（樹脂製）	－	－	重傷1名	当該製品を使用中、当該製品からお湯が漏れ、火傷を負った。当該製品のフタを締めた状況も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県
平成23年1月11日	平成23年2月21日	折りたたみ椅子	－	－	重傷1名	当該製品を使用中、突然、当該製品が破損し、使用者が腰から落ちて負傷した。現在、原因を調査中。	神奈川県
平成23年1月5日	平成23年2月21日	電子レンジ加熱式湯たんぽ	－	－	重傷1名	幼児（６歳男児）が、当該製品を電子レンジで加熱し、取り出す際、当該製品の内容物が漏れ、火傷を負った。事故発生時の状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成22年12月2日	平成23年2月22日	手すり（浴室用）	－	－	重傷1名	使用者（８０歳代男性）が入浴中、異音がしたため家人が確認すると、使用者が倒れており、負傷していた。現場に、浴槽から当該製品が外れて床に落ちていた。当該製品の固定状況も含め、現在、原因を調査中。	北海道
平成23年2月6日	平成23年2月22日	電気洗濯機	－	－	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛媛県
平成22年12月8日	平成23年2月23日	水槽用エアーポンプ	－	－	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県
平成23年1月26日	平成23年2月23日	車庫	－	－	重傷1名	居住者が除雪作業のため、ベランダから当該製品の屋根の上に移動したところ、当該製品の折板（屋根の波状の板）を踏み抜き、転落し、負傷した。施工の際、製造事業者が指定したものと違う薄い折板が使用された状況も含め、現在、原因を調査	福井県
平成23年2月11日	平成23年2月24日	ガスこんろ（LPガス用）	IC-330HF	パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ）	火災軽傷1名	調理油過熱防止装置の付いていない当該製品で揚げ物を調理中、鍋から出火する火災が発生し､当該製品及び周辺が焼損、１名が火傷を負った。現在、原因を調査中。	和歌山県
平成23年2月10日	平成23年2月24日	ガスこんろ（LPガス用）	IC-S75F-L	パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ）	火災軽傷1名	調理油過熱防止装置の付いていない当該製品で揚げ物を調理中、目を離していたところ、当該製品が焼損する火災が発生し、１名が火傷を負った。現在、原因を調査中。	山口県
平成23年2月10日	平成23年2月24日	ガスストーブ（都市ガス用）	PG-451S	パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ）	火災死亡1名	集合住宅の１室が全焼し、１名が死亡する火災が発生した。現場に当該製品があった。当該製品を使用中、可燃物（洗濯物）に引火した可能性も含め、現在、原因を調査中。	新潟県
平成23年2月13日	平成23年2月24日	開放式ガス瞬間湯沸器（LPガス用）	PH-5FS	パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ）	火災	当該製品に点火しようとしたところ、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。ガス配管からガスが漏えいしていた可能性も含め、現在、原因を調査中。	北海道
平成23年2月15日	平成23年2月24日	開放式ガス温風暖房機（都市ガス用）	RC-F2402E（東京ガス株式会社ブランド：型式RN－B720FH）	リンナイ株式会社（東京ガス株式会社ブランド）	火災	建物が全焼する火災が発生した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成23年2月18日	平成23年2月24日	屋外式（RF式）ガス給湯付ふろがま（LPガス用）	RUF-1618W	リンナイ株式会社	火災	当該製品が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	三重県
平成23年2月15日	平成23年2月24日	開放式ガス瞬間湯沸器（LPガス用）	RUS-5BX	リンナイ株式会社	火災	当該製品の点火操作を行ったが点火しなかったため、再度点火操作を行ったところ、しばらくして当該製品上部から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	長崎県
平成23年2月14日	平成23年2月25日	石油温風暖房機（開放式）	OK-A30C	シャープ株式会社	火災	当該製品の運転を開始した直後、異音と異臭がしたため、電源プラグを抜いた。その後当該製品から発煙したため、給油タンクを抜いたが、しばらくして当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	大阪府
平成22年10月1日	平成23年2月24日	電気こんろ	HT-1290（サンウエーブ工業株式会社製ミニキッチンに組み込まれていたもの）	日立熱器具株式会社（現 日立アプライアンス株式会社）	火災	当該製品の上に置いていた扇風機が焼損する火災が発生した。事故原因は、扇風機を当該製品に置いた際つまみに触れてスイッチが入ったものと考えられる。	東京都
平成23年1月1日	平成23年2月25日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	FH-911	フカダック株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故原因は、ヒーター電源供給線が短いため首振り動作等の張力でヒーターと電源リード線の接続部が徐々に断線が生じ、スパークし、発煙したものと考えられる。	神奈川県
平成23年2月12日	平成23年2月25日	折りたたみ椅子	YZX-35 SB	株式会社山善（輸入事業者）	重傷1名	当該製品に座ったところ、当該製品座面裏の脚取付け用リベットが外れ、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	兵庫県
平成23年2月13日	平成23年2月24日	電気こたつ	－	－	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府
平成23年2月1日	平成23年2月24日	土鍋	－	－	重傷1名	当該製品で調理後、当該製品を食卓に運ぶ際、当該製品が破損し、内容物が体に掛かり、火傷を負った。当該製品が破損した状況も含め、現在、原因を調査中。	愛知県
平成23年2月13日	平成23年2月24日	エアコン	－	－	火災	当該製品の電源コード部分から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品の電源コードが切断され他のコードと接続されていた状況も含め、現在、原因を調査中。	広島県
平成23年2月2日	平成23年2月24日	自転車	－	－	重傷1名	当該製品で走行中、当該製品の後輪タイヤの一部が外れ、フレームに接触してロック状態となり転倒しかけたため、左足で踏ん張ったところ、負傷した。現在、原因を調査中。	兵庫県
平成23年2月15日	平成23年2月24日	充電器（ラジオコントロール玩具用）	－	－	火災	当該製品に他社製のリチウムポリマーバッテリーを接続して充電中、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他社製のリチウムポリマーバッテリーかも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県
平成23年2月13日	平成23年2月24日	電気衣類乾燥機	－	－	火災	当該製品を使用後、内容物（タオル）を取り出し、電源が切れたことを確認した。しばらくすると、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県
平成23年2月18日	平成23年2月24日	蓄熱式電気暖房器	－	－	火災	当該製品を使用中、外出し戻ったところ、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品の近くに可燃物（マットレス及びタオルケット）が置かれていた状況も含め、現在、原因を調査中。	富山県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年2月3日	平成23年2月24日	電気こんろ	－	－	火災	当該製品及び当該製品の上に置いていた可燃物が焼損する火災が発生した。使用者が電源を切り忘れた可能性も含め、現在、原因を調査中。	愛知県
平成23年2月8日	平成23年2月25日	ヘアドライヤー	－	－	火災	当該製品を使用後、外出したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の電源を切り忘れた可能性も含め、現在、原因を調査中。	千葉県
平成23年2月21日	平成23年3月1日	ガスコンビネーションレンジ（都市ガス用）	NE-BB88	松下住設機器株式会社(現　パナソニック株式会社）	火災	当該製品のコンロで湯を沸かした後、しばらくして、発煙に気付き確認すると、当該製品下部から発煙する火災が発生しており、当該製品が焼損した。事故以前からオーブン機能が故障していた状況や、事故前日に当該製品のコンロで湯を沸かしていた際に、大量のふきこぼれが発生した状況も含め、現在、原因	東京都
平成23年2月17日	平成23年3月2日	半密閉式ガス瞬間湯沸器（LPガス用）	PH-16CWFL	パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ）	CO中毒軽症2名	当該製品を使用中に体の具合が悪くなり、一酸化炭素中毒の疑いで２名が病院に搬送された。空気吸気口の目詰まり、排気管の腐食、排気設備の管理状況も含め、現在、原因を調査中。	北海道
平成23年2月18日	平成23年3月2日	ガス栓（LPガス用）	L-23B-12	株式会社藤井合金製作所	火災	当該製品に迅速継ぎ手を接続して、ガス炊飯器を使用後、近傍に設置されていたガスこんろに点火したところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	岐阜県
平成23年2月3日	平成23年3月2日	石油ふろがま	JPS	株式会社長府製作所	火災	浴槽に水を張り、しばらくして当該製品で風呂を焚いたところ、異臭がしたため確認すると、空焚き状態となって火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。空焚きとなった状況も含め、現在、原因を調査中。	岩手県
平成23年2月15日	平成23年2月28日	電気ストーブ	DS-800U（株式会社山善ブランド）	株式会社ミュージーコーポレーション（株式会社山善ブランド） （輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、外出したところ、火災報知機が鳴動したため隣人が確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	神奈川県
平成23年2月19日	平成23年2月28日	温水洗浄便座	CW-101（株式会社INAXブランド）	アイシン精機株式会社（株式会社ＩＮＡＸブランド）	火災	火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生しており、当該製品が焼損、周辺が汚損した。事故原因は、長期間の使用により、便座電気コードが断線・発熱し、発煙に至ったと考えられる。	群馬県
平成23年2月14日	平成23年2月28日	電気蓄熱式湯たんぽ	－	－	重傷1名	当該製品に湯たんぽカバーを装着せず、電源プラグをコンセントに接続した状態で蓄熱充電していたところ、当該製品の袋部分が破れ、内容物が漏れ、火傷を負った。当該製品の取扱説明書で禁止されている蓄熱充電状態での使用を継続的に行っていた可能性も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県
平成23年2月8日	平成23年2月28日	ジュースミキサー	－	－	重傷1名	当該製品のミル容器を手で押さえたまま電源を入れたところ、ミル容器が外れ、回転しているモータークラッチに指が接触し、負傷した。ミル容器が外れた状況も含め、現在、原因を調	福岡県
平成23年2月15日	平成23年2月28日	IH調理器	－	－	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	長崎県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成23年2月7日	平成23年2月28日	蛍光ランプ	－	－	火災	当該製品を点灯中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品を取り付けた照明器具の基部が断熱材と接触した形で施工されており、熱が逃がせなくなっていた状況も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県
平成23年1月25日	平成23年2月28日	空気清浄機	－	－	火災	当該製品の電源プラグを接続していたコンセントが焦げていたため、電源プラグを抜いたところ火花が生じる火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品から出火したのか、コンセントから出火したのかも含め、現在、原因を調査	東京都
平成23年2月16日	平成23年2月28日	シュレッダー	－	－	火災	当該製品の細断部のみを本体から外して使用し、紙詰まりをそのままにしていたところ、当該製品の細断片出口付近から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品にエアースプレーを使用していた可能性もある。現在、原因を調	神奈川県
平成23年2月19日	平成23年2月28日	エアコン（室外機）	－	－	火災	発煙及び異臭に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。事故以前に破損したキャビネットから雨水等が浸入した可能性も含め、現在、原因	奈良県
平成23年2月14日	平成23年3月1日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	－	－	火災	当該製品が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成23年2月1日	平成23年3月1日	テレビ（ブラウン管型）	－	－	火災	建物が１棟全焼し、１棟が類焼する火災が発生した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	長崎県
平成23年2月21日	平成23年3月2日	電気冷蔵庫	－	－	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府
平成23年2月19日	平成23年3月2日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	－	－	火災	当該製品を使用中、異常に気付き確認すると、当該製品の電源コード部から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。当該製品の電源コードが断線していた状況も含め、現在、原因を調査中。	富山県
平成23年2月16日	平成23年3月3日	石油ストーブ（密閉式）	ATQ-8000FF	株式会社トヨトミ	火災	当該製品を点火後、しばらくすると当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	北海道
平成23年2月16日	平成23年3月3日	ガスこんろ（都市ガス用）	PKM-E504B-R	パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ）	火災 死亡1名	当該製品で調理中、当該製品が焼損、建物が３棟全焼、１名が死亡する火災が発生した。当該製品の近くに置いていた油が当該製品にこぼれた状況も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県
平成23年2月19日	平成23年3月3日	ガスこんろ（LPガス用）	不明	パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ）	火災 軽傷3名	調理油過熱防止装置の付いていない当該製品で天ぷら油の入った鍋を加熱中、その場を離れたところ、建物が全焼し、３名が負傷する火災が発生した。現在、原因を調査中。	滋賀県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成23年2月19日	平成23年3月3日	カセットこんろ	ZA-5HP（アイ・システムネットワーク株式会社ブランド）	株式会社旭製作所（アイ・システムネットワーク株式会社ブランド）（輸入事業者）	火災	飲食店においてカセットボンベを装着した当該製品に点火したところ、当該製品が焼損する火災が発生した。カセットボンベを当該製品に誤装着した可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成23年1月16日	平成23年3月3日	屋外式（RF式）ガス瞬間湯沸器（都市ガス用）	YS1015R	株式会社ハーマンプロ	火災	当該製品を使用したところ、異臭がしたため確認すると、当該製品に近接するエアコン(室外機)が発煙・出火する火災が発生しており、エアコン(室外機)が焼損した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福岡県
平成23年3月1日	平成23年3月4日	石油給湯機	OQB-405Y	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を使用後、異音がしたため確認すると、当該製品の排気口から発煙・出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。 事故原因は、電磁弁に使用されている部品のＯリング（パッキン）が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この	石川県
平成20年9月30日	平成21年1月26日	水槽用サーモスタット	300-H	共栄アクアテック株式会社	火災	火災が発生した。事故現場に当該製品があった。調査の結果、当該製品の温度センサー内部のサーミスターとリード線のはんだ付けに不具合があったため、連続通電により接触不良が発生し、トライアック（ヒーターへの電力量を制御する電子部品）への制御信号に不具合が生じ、トライアックが異常過熱し、出火に至ったものと考えられる。　※	愛知県
平成23年2月21日	平成23年3月3日	電子レンジ	IM-575（岩谷産業株式会社ブランド）	株式会社千石（岩谷産業株式会社ブランド）（輸入事業者）	火災軽傷1名	当該製品を使用中、スイッチ部分から出火する火災が発生し、当該製品が焼損、１名が負傷した。事故原因は、ドアの開閉を検知するスイッチの製造不良により、接点部でスパークが発生し、出火したと考えられる。	徳島県
平成23年2月15日	平成23年3月4日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	SD-80G	大宇電子ジャパン株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品の電源を入れてその場を離れたところ、電気が消え異臭がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。事故原因は、強弱切換の部品（ダイオード）に不具合があり、発熱し、発煙・出火に至った	福島県
平成23年2月25日	平成23年3月4日	電子レンジ	MJ-50H7	ＬＧ電子ジャパン株式会社（現LG Electronics Japan株式会社）（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品下部から発煙する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	北海道
平成22年8月13日	平成23年3月4日	椅子	SET OF CHAIR AND OTTOMAN(A1001M+A1531M)（株式会社良品計画 無印良品ブランド）	住商インテリアインターナショナル株式会社（株式会社良品計画 無印良品ブランド）（輸入事業者）	重傷1名	当該製品のオットマン（足乗せ部）に腰掛けていたところ、クッション下の板が抜け、手をついた際に負傷した。現在、原因を調査中。	大阪府
平成22年8月19日	平成23年3月3日	延長コード	－	－	火災	洗濯機を接続していた当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品に熱が加わり、電源コードの被覆が溶けた状況も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成23年1月16日	平成23年3月3日	エアコン(室外機)	―	―	火災	エアコンを使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	福岡県
平成22年12月3日	平成23年3月3日	椅子	―	―	重傷1名	当該製品に座った際、臀部に違和感を感じたが、座布団を敷いて使用を継続したところ、負傷した。現在、原因を調査中。	愛知県
平成23年2月2日	平成23年3月4日	照明器具	―	―	火災 死亡2名	当該製品が焼損し、２名が死亡する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	群馬県
平成23年2月23日	平成23年3月4日	電子レンジ	―	―	火災	当該製品から発煙・出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品内部に小動物が侵入するなどした可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成23年2月22日	平成23年3月7日	石油給湯機付ふろがま	UKB－3300TX（Ｆ）	株式会社コロナ	火災	当該製品が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	山形県
平成23年2月26日	平成23年3月7日	半密閉式（FE式）ガス瞬間湯沸器（LPガス用）	PH-16CBF	パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ）	火災	当該製品を使用中、当該製品後方から発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	北海道
平成23年2月26日	平成23年3月7日	ガスこんろ（都市ガス用）	不明	パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ）	火災	調理油過熱防止装置の付いていない当該製品で調理中、目を離したところ、建物５棟が全焼する火災が発生した。現在、原因を調査中。	兵庫県
平成23年1月11日	平成23年3月9日	石油ストーブ（開放式）	GKP-W301N（グリーンウッドブランド）	株式会社千石（グリーンウッドブランド）（輸入事業者）	火災	当該製品のカートリッジタンクに給油後、当該製品にセットする際、灯油がこぼれ、火災が発生し、当該製品が焼損、周辺が汚損した。カートリッジタンクの口金の締め付けが不十分であった可能性も含め、現在、原因を調査中。	秋田県
平成21年3月4日	平成21年3月12日	電気冷蔵庫	NR-314TG	松下冷機株式会社（現　パナソニック株式会社）	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。事故原因は、長期間使用（約２４年）により、コンプレッサーに取り付けられている始動リレーにトラッキング又は接触不良が発生した可能性が考えられた。また、風雨に曝される屋外ではないものの、排水溝の上に、当該製品を設置していた環境要因も影響したと考え	和歌山県
平成21年3月15日	平成21年3月24日	除湿機	F-YHA100	松下エコシステムズ株式会社（現パナソニックエコシステムズ株式会社）	火災	風呂場内で洗濯物を乾燥させるため当該製品を使用していたところ、吹き出し口から煙が出た。事故原因は、ヒーターブロックのヒーター線の組み付け不良により、ヒータ-線の一部が固定板から外れていたため、回転している除湿ローターに接触して引き伸ばされ、ヒーター線が近傍の樹脂製のカバーに接触し、発煙・出火に至ったものと考えられる。　※	埼玉県
平成23年2月21日	平成23年3月7日	液晶ディスプレイモニター	171nm	日本サムスン株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品から異音とともに発煙する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都
平成23年2月18日	平成23年3月8日	自転車	Wサスペンション付マウンテンバイク	株式会社あさひ（輸入事業者）	重傷1名	当該製品で左カーブを走行中、当該製品の右グリップが抜けて転倒し、負傷した。右グリップの取付状況も含め、現在、原因を調査中。	福岡県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成23年3月1日	平成23年3月9日	加湿器	ASK-233	吉井電気株式会社（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品のスイッチ部周辺から火花が生じる火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	佐賀県
平成23年2月8日	平成23年3月9日	電気掃除機（充電式）	Z-PV1000M-JP	ポップリベット・ファスナー株式会社（輸入事業者）	火災	工場内で使用している当該製品を充電中、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品スイッチ部から出火した可能性も含め、現在、原因を調査中。	静岡県
平成23年2月8日	平成23年3月9日	椅子	LBCG-01-01G	株式会社ニトリ（輸入事業者）	重傷1名	当該製品に座った際、当該製品の背もたれが破損し、転倒して、負傷した。現在、原因を調査中。	群馬県
平成23年1月30日	平成23年3月7日	暖房便座	－	－	重傷1名	施設内で入居者が当該製品を使用中、低温火傷を負った。当該製品に長時間座っていた状況も含め、現在、原因を調査中。	広島県
平成23年1月26日	平成23年3月7日	コーナータップ	－	－	火災	壁面コンセントから当該製品を経由し延長コードを介してパソコン用プリンターと石油温風暖房機を接続して使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品が焼損する火災が発生した。壁面コンセントの不具合による接触不良の可能性も含め、現在、	兵庫県
平成23年1月22日	平成23年3月7日	水槽用ポンプ	－	－	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品の電源コードが半断線していた状況も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県
平成23年2月24日	平成23年3月7日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	－	－	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品後部から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。スイッチ故障のため差し込みプラグを抜き差しして使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。	北海道
平成23年2月12日	平成23年3月7日	介護ベッド用手すり	－	－	重傷1名	右足が当該製品のすき間に入り込み、上半身が当該製品に覆いかぶさる状態の利用者が発見され、病院で受診したところ負傷が確認された。現在、原因を調査中。	兵庫県
平成23年2月12日	平成23年3月7日	電気毛布	－	－	火災	異音と異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品の上でこたつを使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。	北海道
平成23年2月19日	平成23年3月7日	蛍光ランプ	－	－	火災	店舗で使用している当該製品が消えていたため確認すると、口金が熱変形する火災が発生していた。照明器具との組み合わせで照明器具の不具合により当該製品の異常放電の停止が遅れた可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成23年2月23日	平成23年3月7日	除湿機	－	－	火災 軽傷2名	当該製品を使用中、当該製品及び周辺が焼損し、２名が負傷する火災が発生した。電源コードの付根が断線していた状況も含め、現在、原因を調査中。	新潟県
平成23年2月15日	平成23年3月8日	リチウムポリマーバッテリー（ラジオコントロール	－	－	火災	当該製品を充電器に接続して充電中、その場を離れたところ、異臭がしたため確認すると、火災が発生しており、建物が全焼した。過充電の可能性も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年11月14日	平成23年3月8日	自転車	―	―	重傷1名	当該製品で走行中、前輪が脱落し、転倒、負傷した。クイックレリーズレバー（車輪固定装置）を締め忘れた可能性も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県
平成23年2月27日	平成23年3月8日	電気式浴室換気乾燥暖房機	―	―	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岡山県
平成23年2月22日	平成23年3月9日	電気カーペット	―	―	火災 死亡1名	建物が全焼し、１名が死亡する火災が発生した。現場に当該製品があった。当該製品の上でこたつを使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県
平成22年11月1日	平成23年3月10日	石油ふろがま（薪兼用）	不明	株式会社長府製作所	火災	当該製品で風呂の追い焚きをしたところ、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損し、周辺が汚損した。現在、原因を調査中。	長崎県
平成23年2月26日	平成23年3月10日	石油温風暖房機（開放式）	LR-507	株式会社トヨトミ	火災	当該製品の背面下部から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	神奈川県
平成23年3月3日	平成23年3月10日	ガスこんろ（都市ガス用）	LW2215L（大阪ガス株式会社ブランド:型式110-1050）	株式会社ハーマンプロ（大阪ガス株式会社ブランド）	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	大阪府
平成23年2月20日	平成23年3月10日	石油温風暖房機（開放式）	FW－3050S	ダイニチ工業株式会社	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品を運転中に給油タンクに給油し、灯油をこぼして引火した可能性も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県
平成23年2月28日	平成23年3月11日	ガスストーブ（開放式）（都市ガス用）	R-483PMS3（東京ガス株式会社ブランド：型式RN-A815F）	リンナイ株式会社（東京ガス株式会社ブランド）	火災軽傷1名	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県
平成23年2月24日	平成23年3月14日	石油ふろがま	BS-2010GSD	株式会社コロナ	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道
平成23年1月4日	平成23年3月10日	電気冷凍庫	GLC-311	株式会社オーク（平成12年から株式会社グラソンへ事業継承）（輸入事業者）	火災	当該製品から出火したと考えられる火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	北海道

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成23年2月26日	平成23年3月10日	電子レンジ	IM-574（岩谷産業株式会社ブランド）	株式会社千石（岩谷産業株式会社ブランド）（輸入事業者）	火災	当該製品を使用中、当該製品から発煙・出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。事故原因は、ドアの開閉を検知するスイッチの製造不良により、接点部でスパークが発生し、出火したと考えられる。	兵庫県
平成23年2月17日	平成23年3月10日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	SD-80G	大宇電子ジャパン株式会社（輸入事業者）	火災	火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。事故原因は、強弱切換の部品（ダイオード）に不具合があり、発熱し、発煙・出火に至ったものと考えられる。	東京都
平成23年2月17日	平成23年3月10日	除湿機	EF-888	株式会社クマザキエイム（輸入事業者）	火災	就寝中、異音と発煙に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	東京都
平成23年3月1日	平成23年3月11日	照明器具	HD7233GPL	松下電工株式会社（現パナソニック電工株式会社）	火災	当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品の内部で火花が生じる火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	宮城県
平成23年3月2日	平成23年3月11日	照明器具	不明	大光電機株式会社	火災	当該製品から発煙・異臭がする火災が発生し、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	北海道
平成23年2月26日	平成23年3月10日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	－	－	火災	当該製品が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県
平成23年2月20日	平成23年3月10日	一輪車	－	－	重傷1名	当該製品に乗車中、左クランクが外れ、転倒し、負傷した。当該製品に乗車中、左ペダルに違和感があった状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府
平成23年2月14日	平成23年3月10日	エアコン	－	－	火災軽傷1名	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品の電源コードが改造され、所定のプラグと異なるプラグに接続されていた状況も含め、現在、原因を調査中。	岡山県
平成23年3月7日	平成23年3月11日	コーナータップ	－	－	火災	当該製品にノートパソコン、ファックス及び延長コードを接続して使用中、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品内部に埃が溜まり、トラッキングが生じた可能性も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県
平成22年11月29日	平成23年3月11日	介護ベッド用手すり	－	－	重傷1名	ベッドの端に腰かけていた際、バランスを崩したため、当該製品に右手でもたれかかったところ、当該製品の本体フレームとスイングアームの接続部が外れ、体勢を崩し、負傷した。当該製品のスイングアーム部がロックされていない状態で使用し、掴まった際にスイングアーム部が動いた可能性も含め、現在、	大阪府
平成23年2月28日	平成23年3月11日	電気こんろ	－	－	火災	使用者が帰宅したところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品のつまみ部分が回転していた状況も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成23年3月2日	平成23年3月11日	電気がま	－	－	火災	当該製品が焼損し、周辺が汚損する火災が発生した。コードリールが取り外され、本体コードと電源コードが直に接続されていた状況も含め、現在、原因を調査中。	静岡県
平成23年2月26日	平成23年3月14日	加湿器	－	－	火災	当該製品を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品が使用者により修理されていた状況も含め、現在、原因を調査中。	茨城県
平成23年2月20日	平成23年3月14日	電気こたつ	－	－	火災	使用者が当該製品の電源を入れたまま外出中、隣人が発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品の温度ヒューズ等が改造されていた状況も含め、現在、原因を調査中。	岡山県
平成23年2月20日	平成23年3月14日	コンセント	－	－	火災	当該製品に延長コードを介してヘアドライヤーを接続し、ヘアドライヤーのスイッチを入れたところ、異音とともに当該製品及び周辺が焼損する火災が発生し、ブレーカーが作動した。当該製品から出火したのか、延長コード又はヘアドライヤーの電源コードから出火したのかも含め、現在、原因を調査中。	広島県
平成23年2月20日	平成23年3月14日	延長コード	－	－	火災	コンセントに当該製品を介してヘアドライヤーを接続し、ヘアドライヤーのスイッチを入れたところ、異音とともに当該製品及び周辺が焼損する火災が発生し、ブレーカーが作動した。当該製品から出火したのか、コンセント又はヘアドライヤーの電源コードから出火したのかも含め、現在、原因を調査中。	広島県
平成23年3月1日	平成23年3月14日	ブルーレイレコーダー	－	－	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県
平成23年2月21日	平成23年3月14日	浴槽用温水循環器（２４時間風呂）	－	－	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品が移設された状況、電源コードの接続状況なども含め、現在、原因を調査中。	長崎県
平成23年3月3日	平成23年3月14日	電気ストーブ（カーボンヒーター）	－	－	火災	当該製品及びエアコンの電源を入れたまま外出したところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	新潟県
平成23年3月4日	平成23年3月15日	半密閉式（CF式）ガス瞬間湯沸器（都市ガス用）	PH-24A(40)	パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ）	火災	店舗において、当該製品を使用中、ダクトと天井の隙間から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成20年5月26日	平成20年6月11日	一輪車	T-1161	トーエイライト株式会社	重傷 1名	当該製品乗車中にペダルが脱落し、バランスを崩したため、転倒し左肘を複雑骨折した。調査の結果、当該製品のサドルが本体に対して、前後逆向きに取り付けられて使用していたため、前方向にペダルを漕いでも、通常とは逆方向にペダルを回転させることとなり、継続的にペダルが逆回転されたことにより、ペダル固定ネジが緩む方向に力が加えられ、ネジが外れ、ペダルが脱落したことにより負傷したものと考えられる。　※	山形県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成23年3月8日	平成23年3月16日	携帯型電気冷温庫	ACW-600	株式会社アピックスインターナショナル（輸入事業者）	火災	当該製品の背面部から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	富山県
平成23年2月23日	平成23年3月15日	介護ベッド用手すり	－	－	死亡1名	当該製品の上横桟に首が乗り、体をねじるような体勢の使用者が発見され、死亡が確認された。発見時の体勢になった状況も含め、現在、原因を調査中。	熊本県
平成23年3月2日	平成23年3月15日	踏み台（アルミニウム合金製）	－	－	重傷1名	当該製品の天板に跨って作業中、転落し、負傷した。作業状況も含め、現在、原因を調査中。	山口県
平成23年2月14日	平成23年3月15日	介護ベッド	－	－	死亡1名	家人が当該製品の脚部の下に酸素吸入チューブが挟まっているのを発見し、使用者が病院に搬送されたが、３日後に死亡した。当該製品の脚部の下に酸素吸入チューブが挟まった状況も含め、現在、原因を調査中。	愛知県
平成23年3月7日	平成23年3月15日	電気冷蔵庫	－	－	火災	異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙する火災が発生しており、当該製品及び周辺が焼損した。当該製品の内部に小動物が侵入した状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成23年3月7日	平成23年3月16日	電気あんか	－	－	火災	当該製品の電源を入れたまま布団の中に入れ、外出し戻ったところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品の電源コードが断線していた状況も含め、現在、原因を調	北海道
平成20年12月23日	平成23年3月16日	自転車用幼児座席	－	－	重傷1名	幼児（３歳男児）を当該製品に乗せて自転車で走行中、当該製品のネジの緩みから右側足乗せ部分が外れ、幼児の足が車輪に巻き込まれ、負傷した。当該製品の足乗せがぐらついた状態で使用していた状況も含め、現在、原因を調査中。	静岡県
平成23年3月11日	平成23年3月17日	屋外式（RF式）ガスふろがま（都市ガス用）	GT-162W（大阪ガス株式会社ブランド：型式31-0285）	株式会社ノーリツ（大阪ガス株式会社ブランド）	火災	異臭がした後、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品の排気口付近にあった可燃物に引火した可能性も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県
平成23年3月10日	平成23年3月18日	ガスこんろ（LPガス用）	RTS-380GFS	リンナイ株式会社	火災軽傷1名	当該製品が焼損する火災が発生し、１名が火傷を負った。現在、原因を調査中。	北海道
平成23年3月11日	平成23年3月18日	ガスこんろ（都市ガス用）	IC-70BE6-R	パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ）	火災	火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品が焼損する火災が発生していた。グリル庫内には取手が置かれていた。当該製品グリルのスイッチが入った状況も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県
平成23年3月8日	平成23年3月18日	開放式ガス瞬間湯沸器（LPガス用）	RUS-V512C	リンナイ株式会社	火災	当該製品を使用中、外出し戻ったところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品に接続されているガス配管の状況も含め、現在、原因を調査中。	福岡県
平成23年3月6日	平成23年3月18日	屋外式（RF式）ガスふろがま（LPガス用）	GF-22L	株式会社長府製作所	火災	当該製品を使用中、空焚きによる火災が発生した。浴槽の栓の状況及び空焚き防止装置が改造されていた状況も含め、現在、原因を調査中。	福岡県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成22年3月16日	平成22年4月23日	ピアノ	アップライトピアノU3H	ヤマハ株式会社	重傷 2名	当該製品を移動中、当該製品が転倒し、当該製品と床との間にはさまれ、２名が負傷した。調査の結果、当該製品の鍵盤側を上に持ち上げる力が加わったことにより、当該製品が背面側に転倒し、負傷したものと考えられる。なお、当該製品の移動を子どものみで行っており、取扱説明書等に当該製品の移動に関する注意事項の記載が不足していたことも原因と考えられる。	大阪府
平成23年3月10日	平成23年3月17日	電気洗濯機	ES-AG70D	シャープ株式会社	火災	当該製品を使用中、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。現在、原因を	千葉県
平成23年3月3日	平成23年3月17日	電気湯沸器	－	－	火災	当該製品を使用中、警報音とともに異臭がしたため確認すると、蒸気が多量に出ており、当該製品の内部容器の底部が変色し、温度ヒューズが溶断していた。現在、原因を調査中。	和歌山県
平成23年2月25日	平成23年3月18日	電気こんろ	－	－	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品のスイッチが入った状況も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県
平成23年3月10日	平成23年3月18日	照明器具	－	－	火災	当該製品が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成23年2月20日	平成23年3月18日	ヘアドライヤー	－	－	火災	コンセントに延長コードを介して当該製品を接続して使用中にショートし、ブレーカーが作動した。再度ブレーカーを入れたところ、コンセントと延長コードの電源プラグ接続部分及び周辺が焼損する火災が発生したため当該製品を確認したところ、当該製品の電源コードつけ根部が断線していた。当該製品の電源コードが断線した状況も含め、現在、原因を調査中。	広島県
平成23年2月22日	平成23年3月22日	石油温風暖房機（開放式）	FW-322S	ダイニチ工業株式会社	火災軽傷1名	当該製品が焼損し、周辺が汚損する火災が発生し、１名が火傷を負った。給油時の状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府
平成23年3月8日	平成23年3月22日	屋外式（RF式）ガス瞬間湯沸器（都市	TP-PS16HX	高木産業株式会社	火災	熱湯が出ないため確認すると、当該製品及び周辺が焦げていた。当該製品内部に煤等が詰まっていた状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成23年3月13日	平成23年3月23日	ガスこんろ（都市ガス用）	PKS-592F-1L	パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ）	火災	当該製品のグリル部に点火したまま外出したところ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府
平成23年3月11日	平成23年3月23日	ガスこんろ（都市ガス用）	PKD-DR351-Ｌ	パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ）	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県
平成23年3月14日	平成23年3月23日	石油ストーブ（開放式）	SX-1870	株式会社コロナ	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品の消火操作をせずに給油した可能性も含め、現在、原因を調査中。	北海道
平成23年2月25日	平成23年3月22日	折りたたみ自転車	TS207	ブリヂストンサイクル株式会社	重傷1名	当該製品で走行中、ハンドルポストの上端にあるハンドルクランプ（ハンドルバーを支える部品）が破断し、転倒しそうになった際、バランスを取ろうとして負傷した。現在、原因を調	長野県
平成23年3月11日	平成23年3月22日	エアコン	SAP-222LX	三洋電機株式会社	火災	当該製品を使用中、異音とともに当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	千葉県

事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容 ※印は、NITEの調査等により再度掲載したもの	事故発生都道府県
平成23年3月12日	平成23年3月24日	石油給湯機	RPH40KSS（長州産業株式会社ブランド：型式PDX-411D）	ＴＯＴＯ株式会社　[製造：東陶ユプロ株式会社　（解散）]（長州産業株式会社ブランド）	火災	当該製品を使用中、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。 事故原因は、電磁弁に使用されている部品のＯリング（パッキン）が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損したと考えられる。	熊本県
平成23年3月18日	平成23年3月24日	石油給湯機	OX-312FF	株式会社ノーリツ	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道
平成23年3月20日	平成23年3月24日	石油給湯機	OQB-305Y	株式会社ノーリツ	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から発煙、出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のＯリング（パッキン）が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損したと考えられる。	栃木県
平成23年3月20日	平成23年3月24日	ガスこんろ（都市ガス用）	IC-800B-R	パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ）	火災 軽傷1名	当該製品を使用中、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品を接続していない側のガス栓の開閉状況も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県
平成23年2月22日	平成23年3月24日	コーナータップ（スイッチ付き）	SW11BRI	株式会社オーム電機（輸入事業者）	火災	エアコン用電源コンセントに当該製品を経由してエアコンを接続し、使用中、異音がしたため確認すると、エアコンの電源プラグと当該製品との接続部から出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	長野県
平成22年11月15日	平成23年3月24日	介護ベッド用手すり	－	－	重傷1名	利用者（７０歳代女性）が介護ベッドに座り損ねて、滑り落ちた際に、当該製品のすき間に肘が入り込み、負傷した。現在、原因を調査中。	大阪府
平成23年3月11日	平成23年3月24日	エアコン（室外機）	－	－	火災	当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県
平成21年4月13日	平成23年3月24日	自転車用幼児座席	－	－	重傷1名	幼児（４歳男児）を当該製品に乗せて自転車で走行中、幼児の足が車輪に巻き込まれ、負傷した。当該製品の足乗せ部分が破損・脱落した状態で走行していた状況も含め、現在、原因を調	大阪府
平成23年2月11日	平成23年3月24日	踏み台（アルミニウム合金製）	－	－	重傷1名	当該製品を使用中、転倒し､負傷した。脚部の折れた原因及び使用状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府
平成23年3月5日	平成23年3月24日	発電機	－	－	火災軽傷1名	当該製品を使用中、異音と異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品の排気口を可燃物（段ボール）が塞いだ状態で使用した可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都
平成20年12月26日	平成23年3月24日	踏み台（アルミニウム合金	－	－	重傷1名	当該製品を使用中、転落し、負傷した。当該製品の警告表示に反する使用方法であった可能性も含め、現在、原因を調査中。	福岡県